

Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач СССР
П.Н.БУРГАСОВ
20 июня 1982 г. N 2527-82

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Санитарные правила обязательны при проектировании новых, а также реконструкции и эксплуатации действующих предприятий черной металлургии и распространяются на производства коксохимическое, агломерата и железорудных окатышей, доменное, ферросплавное, сталеплавильное, прокатное, трубное, метизное, железных порошков, огнеупоров, по переработке вторичных черных металлов, по ремонту металлургических печей и агрегатов.

1.2. Действующие отраслевые правила безопасности, инструкции и другие документы в части регламентации санитарных требований и охраны здоровья работающих должны быть приведены в соответствие с настоящими Санитарными правилами.

1.3. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и объектах окружающей среды (атмосферном воздухе, воде и почве) не должно превышать предельно допустимые концентрации, утвержденные Министерством здравоохранения СССР.

1.4. Промышленная площадка и генеральный план предприятий черной металлургии должны соответствовать главе СНиП по проектированию генеральных планов промышленных предприятий и "[Санитарным нормам](#) проектирования промышленных предприятий".

1.5. Производственные процессы и оборудование, а также транспортировка и складирование сырья и материалов должны соответствовать требованиям "[Санитарных правил](#) организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию" N 1042-73.

1.6. Производственные здания должны соответствовать требованиям главы СНиП по проектированию производственных зданий промышленных предприятий.

1.7. Внутренние поверхности зданий, конструкций и поверхности металлургического оборудования следует окрашивать в соответствии с "Указаниями по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий" СН 181-70.

1.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха должны соответствовать требованиям главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также [разделов 2, 3 и 18](#) настоящих Правил.

1.9. Проектирование, реконструкция и эксплуатация осветительных установок должны проводиться в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию естественного и искусственного освещения, [Правил](#) устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Инструкции по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий и [раздела 4](#) настоящих Правил.

1.10. Защита от шума должна соответствовать требованиям главы СНиП по проектированию защиты от шума, а также [раздела 5](#) настоящих Правил.

1.11. Водоснабжение и канализация должны соответствовать требованиям "[Санитарных норм](#) проектирования промышленных предприятий", главам СНиП по проектированию водоснабжения и канализации.

1.12. Пульты управления должны быть максимально отдалены от источников тепловыделения с учетом обеспечения хорошей видимости контролируемого объекта. Пульты управления, являющиеся постоянным рабочим местом, должны располагаться в отдельных помещениях или кабинах, снабженных кондиционированным воздухом и в необходимых случаях звукоизолированных.

1.13. Кабины кранов должны соответствовать требованиям "[Санитарных правил](#) по

устройству и оборудованию кабин машинистов кранов" N 1204-74.

1.14. Теплозащита кабин кранов и постов управления должна обеспечивать остаточную тепловую облученность работающих от стен не более 35 Вт/кв. м и от окон не более 140 Вт/кв. м.

1.15. Конвейерные галереи следует проектировать отопляемыми: по требованиям технологического процесса и эксплуатации оборудования; при наличии постоянных рабочих мест; при необходимости мокрой пылеуборки.

Конвейеры должны оборудоваться аспирационными устройствами в узлах перегрузок, а при транспортировании материалов, обладающих повышенными пылеобразующими свойствами (тонкоизмельченные, нагретые и т.д., например возврат агломерата, известь и т.п.), на всем протяжении конвейера.

Пылеуборку в конвейерных галереях следует предусматривать в зависимости от транспортируемого материала:

- сухую при транспортировании неизмельченных материалов, которые не являются источником пылеобразования;

- мокрую ежесменную при транспортировании нагретых измельченных, а также холодных неизмельченных материалов, обладающих повышенными пылеобразующими свойствами.

1.16. Санитарное содержание и уборка производственных помещений должны производиться в соответствии с "Инструкцией по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий" N 658-66.

1.17. Здания и помещения санитарно-бытового назначения, общественного питания, здравоохранения, культурного обслуживания, управлений, конструкторских бюро, учебных занятий и общественных организаций должны соответствовать требованиям главы СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.

1.18. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами, утвержденными Государственным комитетом Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС.

Стирка, ремонт и обезвреживание спецодежды должны производиться централизованно. Вынос спецодежды с производства и стирка ее в домашних условиях запрещается.

На производствах, где возможно загрязнение спецодежды пылью, должны предусматриваться устройства для ее обеспыливания, исключающие поступление пыли в окружающую среду, а также на внутреннюю поверхность спецодежды и кожу работающих.

1.19. Работающие на предприятиях черной металлургии должны проходить периодические медицинские осмотры, а поступающие на работу и переходящие на другую работу на том же предприятии - предварительные медицинские осмотры в соответствии с действующим Приказом министра здравоохранения СССР "О проведении предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся".

1.20. Производственные участки должны обеспечиваться аптечками с набором необходимых медикаментов. Все рабочие и инженерно-технические работники должны быть обучены приемам по оказанию первой медицинской помощи.

1.21. Санитарная охрана окружающей среды в районах размещения предприятий черной металлургии осуществляется в соответствии с "Положением о государственном санитарном надзоре в СССР", "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий", "Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" СН 369-74, "Указаниями и нормами технологического проектирования и технико-экономическими показателями энергохозяйства предприятий черной металлургии", утв. Минчерметом СССР, "Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик", а также с учетом требований разделов 19, 20, 21 настоящих Правил.

1.22. Размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться в соответствии с классификацией производств по "Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий" при подтверждении ее достаточности математическим прогнозом согласно "Указаниям по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" СН 369-74 с учетом реальной санитарной обстановки (фоновое загрязнение, особенности метеоусловий и рельефа, размещение селитебной территории).

1.23. Выбор земельного участка для новых предприятий проводится в соответствии с

"Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений" СН 202-81.

1.24. Проект на строительство новых, реконструкцию и расширение действующих предприятий должен содержать материалы по защите окружающей природной среды, предусматривающие мероприятия по обеспечению соблюдения гигиенических норм и правил по санитарной охране атмосферного воздуха, воды водоемов и почвы от загрязнения сточными водами, вредными промышленными выбросами в атмосферу, промышленными отходами и отбросами.

Состав и содержание материалов по защите окружающей природной среды устанавливается в нормативных актах Госстроя СССР или ведомственных нормативных актах, утвержденных по согласованию с Госстроем СССР.

2. Требования к организации воздухообмена

2.1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать параметры микроклимата и чистоту воздуха в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" и [разделом 3](#) настоящих Правил.

2.2. Нормируемые параметры микроклимата и чистота воздуха должны достигаться, в первую очередь, технологическими и строительными мероприятиями: применением совершенной технологии, герметизацией оборудования и оснащением его встроенными отсосами, теплоизоляцией и экранированием источников конвективного и лучистого тепла, подавлением пыли водой и пеной в местах ее образования, рациональной планировкой производственных помещений.

2.3. Удаление вредных веществ из помещений должно производиться, как правило, местной механической вентиляцией с очисткой выбросов.

2.4. Воздуховоды приточных систем, проходящие вблизи горячего технологического оборудования и других источников тепловыделения, должны иметь тепловую изоляцию, обеспечивающую сохранение нормируемой температуры воздуха в рабочей зоне обслуживаемого помещения.

2.5. Сведения о реконструкции, ремонте вентиляционных установок и результаты проверки их работы следует регулярно отражать в специальных эксплуатационных журналах. Эксплуатация и контроль за работой аэрации, вентиляционных, отопительных, газо- и пылеочистных установок осуществляются в соответствии со специально разработанными инструкциями.

3. Требования к производственному микроклимату

3.1. В кабинах кранов, в постах управления, в залах вычислительных машин, при выполнении других работ операторского типа, а также в местах временного отдыха рабочих должны соблюдаться оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76, как для легкой работы.

3.2. В рабочей зоне производственных помещений должны соблюдаться допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в холодный и переходный периоды года в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76 (относительная влажность воздуха должна быть не менее 30%), а в теплый период года в соответствии с [табл. 3.1](#) и [3.2](#) настоящих Правил.

Таблица 3.1

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ,
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
ГОДА ДЛЯ РАЙОНОВ СО СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА
В 13 Ч САМОГО ЖАРКОГО МЕСЯЦА ДО 25 °С

Категория работ	Температура воздуха, °С <*>	Относительная влажность, % <***>	Скорость движения воздуха в помещениях, м/с	
			с незначительными избытками явного тепла	со значительными избытками явного тепла
Легкая I	Не более 28	Не более 55 при 28 °С	0,2 – 0,5	0,2 – 0,5
Средней тяжести IIa				0,3 – 0,7
Средней тяжести IIб			0,3 – 0,7	0,5 – 1,0
Тяжелая III	Не более 26	Не более 65 при 26 °С		

 <*> Температура воздуха на постоянных рабочих местах и вне постоянных рабочих мест в помещениях с незначительными избытками явного тепла не должна превышать более чем на 3 °С, а в помещениях со значительными избытками явного тепла более чем на 5 °С среднюю температуру наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца. При этом на постоянных рабочих местах превышение указанных в таблице величин не допускается.

<***> При понижении температуры воздуха допускается повышать относительную влажность воздуха из расчета 5% на 1 °С, но не более чем до 75%.

Таблица 3.2

**ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ,
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА
В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД
ГОДА ДЛЯ РАЙОНОВ СО СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА В 13 Ч
САМОГО ЖАРКОГО МЕСЯЦА БОЛЕЕ 25 °С**

Категория работ	Температура воздуха в помещениях, °С <*>		Относительная влажность, % <***>	Скорость движения воздуха, м/с <***>
	с незначительными избытками явного тепла	со значительными избытками явного тепла		
Легкая I	Не более 31	Не более 33	Не более 50 при 29 – 33 °С	0,2 – 0,5
Средней тяжести IIa				0,5 при 28 °С
Средней тяжести IIб	Не более 30	Не более 32		0,9 при 28 °С

Тяжелая III	Не более 29	Не более 31	1,3 при 28 °С
-------------	-------------	-------------	---------------

<*> Температура воздуха в помещениях не должна превышать среднюю температуру наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца на постоянных рабочих местах при выполнении работ легкой и средней тяжести более чем на 3 °С, при тяжелой работе более чем на 1 °С, а вне постоянных рабочих мест более чем на 5 °С. При этом на постоянных рабочих местах превышение указанных в таблице величин не допускается.

<*> При понижении температуры воздуха ниже 29 °С допускается повышать относительную влажность воздуха из расчета 5% на 1 °С, но не более чем до 75%.

<***> Для работ средней тяжести и тяжелых при температуре воздуха ниже или выше 28 °С, но не более допустимых величин, скорость движения воздуха следует соответственно понижать или повышать из расчета 0,2 м/с на 1 °С с учетом категории работ, но при этом она должна составлять не менее 0,3 м/с.

Примечание. В неотапливаемых производственных и складских помещениях допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха следует обеспечивать в рабочей зоне только тех постоянных рабочих мест, размеры которых на каждого работающего не превышают по площади 100 кв. м либо по протяженности 20 м. На остальных рабочих местах температура и относительная влажность воздуха не нормируются, а скорость его движения должна быть не более 0,5 м/с.

3.3. В производственных помещениях при площади пола на одного работающего более 100 кв. м температура и относительная влажность воздуха вне постоянных рабочих мест не нормируются, а скорость движения воздуха в холодный и переходный периоды года не должна превышать 1 м/с.

3.4. Для работающих в неотапливаемых производственных и складских помещениях должны предусматриваться специальные помещения для обогрева в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.

3.5. В теплый период года допустимая температура воздуха рабочей зоны не должна приниматься ниже величин, указанных в ГОСТ 12.1.005-76 для нижних границ допустимой температуры для холодного и переходного периодов года, а также верхних границ оптимальной температуры для теплого периода года.

3.6. Тепловое облучение на постоянных рабочих местах за счет их рационального размещения и использования средств промышленной теплозащиты не должно превышать 140 Вт/кв. м.

При невозможности техническими способами обеспечить интенсивность теплового облучения на постоянных рабочих местах до 140 Вт/кв. м должны применяться средства индивидуальной защиты, а также дополнительно:

- при тепловом облучении от 140 Вт/кв. м до 350 Вт/кв. м следует увеличивать на 0,2 м/с скорости движения воздуха на постоянных рабочих местах, указанные в табл. 3.1 и 3.2 настоящих Правил;

- при тепловом облучении от 350 Вт/кв. м до 2800 Вт/кв. м необходимо применять воздушное душирование в соответствии с табл. 3.3.

Таблица 3.3

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА ПРИ ВОЗДУШНОМ ДУШИРОВАНИИ

Категория	Температура воздуха	Скорость движения	Температура воздуха в душирующей струе, °С, при интенсивности	+
-----------	---------------------	-------------------	---	---

жести работы	духа в рабочей зоне, °С	воздуха, м/с	теплового облучения, Вт/кв. м				
			350	700	1400	2100	2800
Легкая	До 28	1	28	24	21	16	–
		2	–	28	26	24	20
		3	–	–	28	26	24
		3,5	–	–	–	27	25
Средней тяжести	До 28	1	27	22	–	–	–
		2	28	24	21	16	–
		3	–	27	24	21	18
		3,5	–	28	25	22	19
Тяжелая	До 26	2	25	19	16	–	–
		3	26	22	20	18	17
		3,3	–	23	22	20	19

Примечания. 1. Интенсивность теплового облучения следует принимать как среднюю за время облучения в течение часа из максимальных уровней по каждой рабочей операции в периоды облучения от 350 Вт/кв. м до 2800 Вт/кв. м.

2. Приведенные нормируемые величины температуры и скорости движения воздуха соответствуют максимальной скорости движения воздуха и минимальной температуре на участке наиболее интенсивного облучения работающего. При этом душирующая струя не должна воздействовать на работающих, не подвергающихся тепловому облучению.

3. При суммарной длительности теплового облучения 15 - 30 мин. в течение часа работы превышение приведенных величин температуры воздуха душирующей струи не допускается. Ее следует понижать из расчета 0,4 °С на 1 °С повышения указанных в таблице значений температуры воздуха рабочей зоны, но не ниже 16 °С.

При длительности теплового облучения менее 15 мин. или более 30 мин. в течение часа работы величину температуры душирующей струи допускается принимать соответственно на 2 °С выше или ниже соответствующих значений по табл. 3.3.

4. Для промежуточных значений интенсивности теплового облучения температура воздуха душирующей струи определяется интерполяцией.

3.7. При технической невозможности выполнения требований п. 3.6 и организации воздушного душирования тепловая защита работающих обеспечивается регламентацией предельного времени их пребывания в зоне воздействия источников теплового излучения в соответствии с табл. 3.4.

Таблица 3.4

РЕЖИМ РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛООВОГО ОБЛУЧЕНИЯ <*>

<*> Для промежуточных значений интенсивности теплового облучения максимальная продолжительность облучения определяется интерполяцией.

Максимальная продолжительность облучения	Интенсивность теплового облучения, Вт/кв. м							+
	350	700	1050	1400	1750	2100	2450	2800

однократно , мин.	20	15	12	9	7	5	3,5	2,5
суммарно в течение ча- са, мин.	45		30			15		

Перерывы необходимо проводить в местах отдыха с оптимальными метеорологическими условиями (для холодного периода года температура воздуха 20 - 23 °С, для теплого периода года температура 21 - 25 °С).

3.8. При тепловом облучении выше 2800 Вт/кв. м выполнение работ без специальных костюмов и средств индивидуальной защиты, обеспечивающих эффективную теплозащиту работающих, не допускается.

3.9. Производство ремонтных работ в печах, ковшах, регенераторах и т.д. с заходом рабочих внутрь нагретых агрегатов допускается как исключение при температуре воздуха не выше 40 °С и выполнением требования табл. 3.5. При этом рабочие наряду с защитной спецодеждой должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты лица, рук и ног.

Таблица 3.5

**ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОКРАТНОЙ
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ОТДЫХА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ**

Температура воздуха, °С	Продолжительность, мин.		Соотношение вре- мени работы и отдыха
	работы	отдыха	
28	36	24	1,50
30	34	25	1,35
32	32	26	1,20
34	30	27	1,10
36	28	28	1,00
38	26	29	0,90
40	24	30	0,80

Примечание. Перерывы необходимо проводить в местах отдыха с оптимальными метеорологическими условиями.

4. Требования к искусственному освещению

4.1. Искусственное освещение следует выполнять в основном по системе общего освещения с равномерным или локализованным размещением светильников. Локализованное расположение светильников следует применять при наличии в цехах высокого оборудования, при расположении рабочих мест в вертикальной плоскости, при затенении рабочих мест элементами оборудования или корпусом работающего (например, в литейных дворах доменных печей, шихтовых дворах сталеплавильных цехов, в пролетах металлургических печей и станов прокатных цехов, в пролетах агрегатов непрерывного отжига и травления и т.д.).

4.2. Величины освещенности, допустимые значения показателя ослепленности и

коэффициента пульсации для производственных помещений и рабочих мест, аварийное освещение в цехах и участках, а также значения коэффициента запаса и сроки очистки осветительной арматуры от загрязнения указаны в [табл. 1 - 3](#) Приложения.

4.3. Подъемные краны должны быть оборудованы подкрановым освещением, выполняемым лампами накаливания или ДРЛ, обеспечивающими устранение затенения, создаваемого конструкцией крана.

4.4. При ремонте металлургических печей и агрегатов должно обеспечиваться переносное освещение в соответствии с требованиями "Указаний по проектированию электрического освещения производственных зданий".

4.5. Для общего освещения производственных помещений следует применять в основном газоразрядные источники света типа ДРЛ и ДРИ. Для освещения машинных залов, постов управления и контроля за производственными процессами, диспетчерских пунктов и т.п. следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ. Для освещения мест контроля, где необходима точная цветопередача (например, при осмотре, контроле и сортировке металла по цветам побежалости и цвету защитного покрытия), следует применять люминесцентные лампы типа ЛДЦ, ЛХБ. Лампы накаливания следует применять преимущественно:

- для местного освещения;
- для освещения помещений с временным пребыванием людей;
- во взрывоопасных и других помещениях с тяжелыми условиями среды.

4.6. В цехах с автоматизированным технологическим процессом (например, гвоздильные, шурупные) следует предусматривать возможность включения дополнительных светильников общего и местного освещения, обеспечивающих необходимые уровни освещенности для проведения ремонтно-наладочных работ.

4.7. При устройстве общего и местного освещения рабочих мест контроля поверхности листов белой стали, труб из нержавеющей стали, в отделениях отделки проволоки и т.п. следует применять меры для ограничения отраженной блескости.

4.8. Эвакуационное освещение следует предусматривать в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию естественного и искусственного освещения.

4.9. Измерение освещенности и проверка других требований норм должна производиться при сдаче осветительной установки в эксплуатацию и не реже 2 раз в год во время эксплуатации.

4.10. Для обеспечения нормальной эксплуатации осветительных установок необходимо иметь светотехнические мастерские для ремонта и чистки осветительных приборов.

4.11. Вышедшие из строя газоразрядные лампы должны храниться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (раздел ЭШ-3-25).

5. Требования к защите от шума и вибрации

5.1. Не реже 1 раза в год, а также после ремонта, замены и модернизации отдельных узлов, механизмов и агрегатов необходимо измерять уровни шума и вибрации на рабочих местах и ручных машинах. Результаты периодических контрольных замеров должны вноситься в санитарные паспорта.

Контроль шума и вибрации проводить при рабочем режиме машин.

5.2. В паспортах машин, создающих шум и вибрацию, должны быть указаны их шумовые и вибрационные характеристики, измеренные заводом-изготовителем в соответствии с ГОСТ 23941-79 "Шум. Методы определения шумовых характеристик машин" и ГОСТ 16519-78 "Машины ручные. Методы измерения вибрационных параметров".

5.3. При определении допустимых уровней звукового давления на рабочих местах, классификации шумов, установлении общих требований к шумовым характеристикам машин следует руководствоваться ГОСТ 12.1.003-76 "Шум. Общие требования безопасности", ГОСТ 12.1.001-75 "Ультразвук. Общие требования безопасности", главой СНиП по проектированию защиты от шума, "[Санитарными нормами](#) проектирования промышленных предприятий".

5.4. Измерение шума на рабочих местах следует производить по ГОСТ 20445-75 "Здания и сооружения промышленных предприятий. Метод измерения шума на рабочих местах".

5.5. Уровни вибрации на рабочих местах, генерируемые механизмами и стационарными

машинами, а также возникающие при работе с ручными машинами и передающиеся на руки работающих, не должны превышать предельно допустимых значений по ГОСТ 12.1.012-78 "Вибрация. Общие требования безопасности".

5.6. Уровни вибрации на рабочих местах водителей железнодорожного транспорта не должны превышать допустимых значений по СН 1209-74 "Санитарные нормы по ограничению вибрации на рабочих местах для обслуживающего персонала и пассажиров в подвижном составе железнодорожного транспорта".

5.7. Измерение вибрации на рабочих местах следует проводить по ГОСТ 12.4.012-75 "Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования" и по ГОСТ 13731-68 "Колебания механические. Общие требования к проведению измерений".

5.8. Изделия, обрабатываемые ручным механизированным инструментом, следует укладывать и закреплять так, чтобы устранить возникновение дополнительных вибраций изделия.

5.9. При работе с оборудованием, вибрация которого является основным элементом технологического процесса (виброуплотнение и др.), запрещается нахождение рабочих во время работы на вибрирующих поверхностях.

5.10. Для защиты от вибрации на путях ее распространения от оборудования, установленного на перекрытиях, должны применяться виброизолирующие опоры, акустические развязки площадок обслуживания машин и другие устройства.

5.11. Расчет фундаментов под вибрирующее оборудование необходимо производить в соответствии с главой СНиП по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками.

5.12. Расчет и конструирование виброизоляции ручных машин ударного действия должны производиться с учетом требований ГОСТ 16271-70 "Устройства виброзащитные ручных машин ударного действия. Технические требования".

5.13. Расчет и конструирование рабочего места при действии транспортных вибраций должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.4.025-76 "Вибрация. Методы расчета виброизоляции рабочего места оператора самоходных машин. Основные положения".

6. Требования радиационной безопасности

6.1. При организации и проведении работ с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений необходимо руководствоваться, помимо настоящих Правил, "Основными санитарными [правилами](#) работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений" (ОСП-72/80), "[Нормами](#) радиационной безопасности" (НРБ-76) и рядом нормативных документов, регламентирующих специальные области применения радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений.

6.2. Радиационная безопасность при использовании приборов с источниками ионизирующих излучений.

6.2.1. Использование радиоизотопных приборов осуществляется в соответствии с "[Санитарными правилами](#) устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов" N 1946-78.

6.2.2. При установке (монтаже) прибора следует выбирать такие места расположения блока источника, в которых он не будет подвергаться воздействию высоких температур, химически агрессивных сред и механическим воздействиям, превышающим по своим параметрам допустимые условия эксплуатации приборов и источников к ним, указываемые в технической документации прибора и источника.

6.2.3. Место расположения прибора (блока источника) должно быть удалено от постоянных рабочих мест на расстояние не менее 1 м от поверхности прибора (блока источника). Если по условиям эксплуатации работающие могут находиться от прибора (блока источника) ближе 1 м, зона с мощностью дозы выше 0,3 мР/ч должна быть ограждена и отмечена знаком радиационной опасности.

6.2.4. Зарядку прибора (поставляемого без источника) радиоизотопными источниками излучения следует производить в специализированных лабораториях. Персонал, производящий зарядку, должен быть предварительно обучен безопасным методам работы с источниками ионизирующих излучений и аттестован.

6.2.5. При использовании уровнемеров, толщиномеров, плотномеров, счетчиков предметов

и других приборов, в которых блок источника излучений и детектор разделены контролируемым объектом, блок источника должен быть ориентирован таким образом, чтобы пучок излучений был направлен в противоположную от рабочих мест сторону. Апертура рабочего пучка излучений не должна выходить за пределы детектора и защитных экранов.

6.2.6. Применение приборов с электровакуумными источниками ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в технической документации на эти приборы.

Предприятие, получившее такие приборы, обязано в 10-дневный срок известить об этом местные органы санитарно-эпидемиологической службы с указанием наименования прибора и источника излучения, вида рабочего излучения, максимальной энергии частиц или квантов и максимального значения плотности потока мощности рабочего пучка излучения.

Перед пуском в эксплуатацию приборов с электровакуумными источниками ионизирующих излучений должен проводиться радиационный контроль уровней излучений на рабочих местах и на поверхности ограждений или защитных экранов при максимальных рабочих значениях напряжения и тока в источнике излучения.

6.3. Радиационная безопасность при работе с радиоактивными веществами в открытом виде.

6.3.1. Применение радиоактивных веществ путем их введения в вырабатываемую продукцию, независимо от физического состояния продукции, разрешается только после согласования с Министерством здравоохранения СССР.

6.3.2. На предприятиях, где проводятся работы с радиоактивными веществами в открытом виде, должны быть организованы специально оборудованные радиоизотопные лаборатории.

6.3.3. Введение в производство радиоизотопных методов контроля за технологическим процессом, работой или износом оборудования, связанных с постоянным введением в продукцию открытых препаратов радиоактивных веществ, запрещается.

6.3.4. Работа с рудами, концентратами и промышленными продуктами, содержащими торий, уран и продукты их распада с

-9

удельной активностью ≥ 10 Ки/г, следует рассматривать как работы с радиоактивными веществами в открытом виде. Обеспечение радиоактивной безопасности при таких работах должно соответствовать требованиям "Санитарных правил работы с естественно-радиоактивными веществами на предприятиях промышленности редких металлов" N 1741-77.

6.3.5. Работы при использовании на предприятиях руд и нерудных материалов, содержащих торий, уран и продукты их распада с

-9

удельной активностью ≤ 10 Ки/г, следует рассматривать как радиационно безопасные при соблюдении допустимых уровней общей запыленности.

7. Требования к коксохимическому производству

7.1. Емкости и аппараты для химических продуктов должны иметь автоматические уровнемеры.

7.2. Для перекачки смолы, пека, бензола и других продуктов следует применять бессальниковые насосы. При применении насосов других типов сальники должны иметь съемные укрытия и местные отсосы, обеспечивающие удобство проведения ремонтных работ.

7.3. Отбор проб фракции смолы, пека и других химических продуктов из оборудования должен производиться способами, исключающими выделение в рабочую зону вредных веществ. Пробоотборные краны следует оснащать местными отсосами, емкости для проб должны быть герметичными.

7.4. Кристаллизаторы, центрифуги, вакуум-фильтры, барабанные охладители, конвейеры для разливки жидкого нафталина должны быть оборудованы укрытиями с местными отсосами.

7.5. Операции по очистке емкостей и аппаратов должны быть механизированы.

7.6. Пары и аэрозоли, выделяющиеся из воздушников емкостей и аппаратов, должны улавливаться и возвращаться в технологический процесс.

7.7. Дробильные и смесительные агрегаты и места перегрузки угля должны быть укрыты и оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

7.8. Операции подготовки угля для коксования (дробление, просеивание, смешение, транспортировка шихты) должны быть автоматизированы.

7.9. Загрузка угольной шахты и жидкого пека в камеры печей для коксования должна быть автоматизирована и производиться бездымным способом.

7.10. Угольные башни и загрузочные вагоны должны быть оборудованы регистрирующими приборами, указывающими вес и объем шихты.

7.11. Бункеры угольных башен и загрузочных вагонов должны быть оборудованы системами механического обрушения.

7.12. Углезагрузочные и двересъемные машины на коксовых батареях должны управляться дистанционно.

7.13. Подача пара или воды для инъекции должна включаться перед началом загрузки печи и выключаться после окончания планирования и закрытия планирного люка.

7.14. Телескопические течи углезагрузочных вагонов должны иметь герметичное соединение с углезагрузочными люками в период загрузки.

7.15. Процессы смыва и улавливания фусов должны быть механизированы.

7.16. Загрузочные люки, планирные и печные двери, крышки газосборников должны быть максимально уплотнены.

7.17. Газоотводящие стояки коксовых и пекококсовых батарей должны быть оборудованы механизированными запорно-открывающими и чистильными устройствами.

7.18. Уборка просыпи шихты и кокса, разбуривание печей, а также чистка люков, стояков, рам, печных дверей и другого оборудования должны быть механизированы.

7.19. Коксовые и пекококсовые батареи должны иметь устройство, предотвращающее пылевыделение при выдаче кокса из печной камеры.

7.20. Тушение кокса должно производиться на установках сухого тушения кокса (УСТК) или очищенной водой. Тушение кокса фенольной водой запрещается.

7.21. Сухое тушение кокса с помощью инертных газов должно быть автоматизировано.

7.22. Контроль за погрузкой шихты в печи прокаливания и выгрузкой формованного кокса, давлением коксового газа и другими технологическими параметрами должен осуществляться автоматически, с дистанционным управлением.

7.23. Процессы разгрузки извести, приготовления известкового молока, удаление шлама из известковых отстойников, а также выгрузка фусов должны быть механизированы.

7.24. В цехах роданистого аммония и натрия транспортировка и загрузка сыпучих продуктов в емкости и кристаллизаторы, а также упаковка готового продукта в тару должны быть механизированы.

7.25. В цехах очистки коксового газа от сероводорода транспортировка мышьяковистого ангидрида со склада, а также загрузка его в емкости с растворителями должны производиться механизированным способом, исключающим возможность выделения пыли.

7.26. Вакуум-фильтры для фильтрации серной суспензии должны иметь укрытия и местные отсосы.

7.27. Бункеры серной пасты должны быть оборудованы местными отсосами.

7.28. Сероприемники, емкости хранения серы, отстойники и сборники конденсата должны иметь местные отсосы.

7.29. В смолоперерабатывающих цехах транспортировка исходной смолы и ее фракций, а также загрузка и выгрузка химических продуктов должны осуществляться способами, предотвращающими выделение в воздух пыли и вредных веществ.

7.30. Кристаллизаторы фракций смолы должны иметь укрытия и местные отсосы.

7.31. Отфуговывание антраценовой фракции следует производить непрерывным способом в автоматизированных центрифугах.

7.32. Автоматические центрифуги должны быть укрыты и оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

7.33. Мойку фракций смолы следует производить в закрытых аппаратах непрерывного действия.

7.34. Удаление и возврат в производство осадка из отстойников и осветлителей должны быть механизированы.

7.35. В цехах кристаллического нафталина операции по складированию, дроблению и загрузке в плавильник прессованного нафталина, а также погрузка кристаллического нафталина в железнодорожные вагоны должны быть механизированы.

7.36. Конвейер для разлива жидкого нафталина в формы и барабанный охладитель должны быть укрыты и оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

7.37. Подача брикетов нафталина от разливочных машин на склад и транспортировка мешков с нафтином от барабанных охладителей должны быть механизированы.

7.38. В цехах обогащения антрацена должны предусматриваться укрытия и местные отсосы на участках разгрузки технического антрацена, подачи его в резервуары с плавителями, а также суши и упаковки готового продукта.

7.39. В цехах фталевого ангидрида основные аппараты и оборудование необходимо устанавливать на открытых площадках и этажерках цеха.

7.40. В цехах инден-кумароновых смол сливные тарелки аппаратов для обезвоживания, полимеризации и нейтрализации полимерных смол должны быть оборудованы местными отсосами.

7.41. Операции по разливу, охлаждению и затариванию кумароновой смолы должны быть механизированы.

7.42. Хлористый алюминий должен храниться в изолированном помещении в металлических банках с плотно закрывающимися крышками.

7.43. Транспортировка хлористого алюминия в полимеризаторы должна быть механизирована, а место загрузки оборудовано местной вытяжной вентиляцией.

7.44. Уборка помещений углеподготовки, коксовых цехов, коксосортировки, химических цехов, машин и оборудования должна быть механизирована и осуществляться централизованно с помощью гидросмыва или вакуумных отсасывающих устройств. Сдувание пыли с помощью сжатого воздуха не допускается.

7.45. В цехах биохимической очистки вод процесс подачи ортофосфорной кислоты в аэротенках должен быть механизирован.

7.46. Процесс откачки смолистой воды из маслоотделителя в сборник смолы должен быть автоматизирован.

8. Требования к производству агломерата и железорудных окатышей

8.1. Агломерационные машины, грохоты, дробилки, питатели, шихтоукладчики должны поставляться заводами-изготовителями со встроенными местными отсосами.

8.2. На участке агломерационной машины в зоне горна должны быть предусмотрены меры защиты рабочих от воздействия инфракрасной радиации.

8.3. Транспортировка пыли из бункеров коллектора агломерационной машины и от аппарата технологической газоочистки, а также просыпи из-под холостого хода агломерационной ленты должны осуществляться мокрым способом или другими способами, исключающими пылеобразование.

8.4. Технологический процесс должен предусматривать выдачу охлажденного агломерата. При выполнении продува воздуха через слой агломерата с целью его охлаждения должны предусматриваться специальные меры, предотвращающие выделение пыли в окружающую среду по всей длине охладителя.

8.5. Все шихтовые материалы должны увлажняться либо использоваться иные средства снижения их пылеобразующих свойств.

8.6. При использовании подогрева шихты возвратом барабаны первичного смешивания должны быть максимально приближены к грохотам, выделяющим возврат, а транспортеры по всему тракту подачи горячего возврата должны иметь минимальное число перегрузок.

8.7. Передвижные сбрасывающие тележки должны оборудоваться укрытием, охватывающим узлы загрузки и выгрузки, и местными отсосами.

8.8. Грохоты для сортировки железосодержащей части шихты, коксика и других измельченных материалов, а также агломерата и окатышей, включая узлы загрузки и выгрузки, должны иметь аспирируемые укрытия.

8.9. Желобы выдачи агломерата и окатышей с машин должны выполняться в закрытых конструкциях, подключенных к системам аспирации или укрытиям агломерационных (обжиговых) машин. Узлы загрузки агломерата (окатышей) в вагоны должны быть оборудованы системами аспирации, исключающими выделение пыли в окружающую среду.

9. Требования к доменному производству

9.1. Отделение шихтоподачи

9.1.1. Содержание мелких фракций в материалах, поступающих в отделение шихтоподачи, не должно превышать верхних пределов, предусмотренных технологическим регламентом.

В процессе транспортирования и перегрузок следует проводить увлажнение шихтовых материалов до максимальных пределов, допустимых технологией.

9.1.2. На вновь строящихся и реконструируемых доменных печах шихтовые материалы со складов и других производств, расположенных на промплощадке данного предприятия (с фабрик агломерата и окатышей и т.д.), должны подаваться в отделение шихтоподачи с помощью транспортеров или иных видов непрерывного транспорта.

В остальных случаях для доставки материалов необходимо использовать только саморазгружающиеся транспортные устройства и обеспечить дистанционное управление их разгрузкой, исключающее выполнение ручных операций.

9.1.3. При подаче шихтовых материалов непрерывными видами транспорта надбункерное помещение должно быть укрытым и отопливаемым. Управление загрузкой бункеров должно быть автоматическим с дистанционным контролем. Загрузочные проемы бункеров должны быть оснащены аспирационными укрытиями с закрытым вводом шихтовых материалов, предотвращающим пылевыведение в процессе загрузки.

9.1.4. Бункеры должны быть оснащены автоматическими уровнемерами, сблокированными с разгрузочными устройствами бункеров. Верхняя граница шихтовых материалов в бункере должна в процессе эксплуатации постоянно поддерживаться на уровне, обеспечивающем высоту свободного падения загружаемых материалов не более 3,5 м. Полное опорожнение бункеров допускается только при остановке их для ремонтно-наладочных работ.

9.1.5. Подбункеры помещения отдельных доменных печей должны быть изолированы друг от друга для исключения сквозняков и распространения запыленного воздуха.

9.1.6. При конвейерной шихтоподаче в подбункерном помещении разгрузочные части бункеров, виброгрохоты, питатели, весовые воронки, конвейеры шихтовых материалов и транспортеры вывода отсепянной мелочи, а также узлы перегрузок между ними должны оснащаться аспирационными укрытиями с подсоединением последних к централизованной системе вытяжной вентиляции.

9.1.7. При шихтоподаче вагоном-весами должны предусматриваться меры локализации пылевыведения при их загрузке из бункеров и разгрузке над скиповой ямой с очисткой удаляемого воздуха от пыли перед выбросом в наружную атмосферу.

9.1.8. Кабины вагон-весов должны быть герметичны, теплоизолированы, проемы для наблюдения должны закрываться светопрозрачными теплоотражающими материалами (например, стеклом типа "Заслон") и оснащены подачей кондиционированного воздуха в зону дыхания машиниста.

9.1.9. В надбункерных и подбункерных помещениях должна быть обеспечена принудительная подача приточного воздуха, компенсирующая работу местной вытяжной вентиляции и обеспечивающая постоянное поддержание положительной температуры.

9.1.10. Скиповая яма должна быть изолирована от остальных помещений шихтоподачи. Конструкции скипов и загрузочных устройств должны исключать просыпь шихтовых материалов. Постановочные места скипов и загрузочные лотки необходимо оснащать аспирационными укрытиями.

9.1.11. Удаление отсепянной мелочи из отделения шихтоподачи на другие производства,

расположенные на той же промплощадке, должно осуществляться по галереям системой транспортеров с минимальным количеством перегрузок.

В остальных случаях мелочь должна отгружаться в транспортные средства с помощью телескопических насадок переменного сечения с дистанционным управлением их длиной либо иных устройств, исключающих открытое падение пылящих материалов и загрязнение окружающей среды.

9.2. Поддоменник и литейный двор

9.2.1. Конструкция доменных печей должна обеспечивать удобство обслуживания леток, сливных приборов, желобов для разлива чугуна и шлака и возможность применения средств механизации грузовых работ.

9.2.2. Все операции по разборке и набивке футляров чугунных леток, ломке скрапа, уборке и очистке литейного двора и железнодорожных путей, подаче материалов и оборудования, по уходу за состоянием канав и желобов должны быть механизированы.

9.2.3. Над чугунными, шлаковыми летками, главной канавой и над постановочными местами ковшей и шлаковых чаш должны быть устроены укрытия с местной вытяжной вентиляцией.

9.2.4. Переходные мостики над чугунными и шлаковыми канавами и другими горячими поверхностями должны быть теплоизолированы и иметь теплозащитные ограждения с боков на высоту не менее 1 м.

9.2.5. Для обслуживания носков чугунных и шлаковых желобов по краям литейного двора должны быть устроены площадки с теплозащитными экранами.

9.2.6. Возле стен зданий литейного двора следует устраивать выше уровня желобов площадки для прохода людей. Вблизи желобов и ковшей проходы должны ограждаться теплоизолирующими экранами.

9.2.7. Управление мостовыми кранами на литейных дворах должно быть дистанционным.

9.2.8. Удаление футеровки, загрязненной радиоактивными веществами, следует производить методом вырубки. Производство взрывных работ для разборки футеровки запрещается. Удаленную футеровку следует собирать в контейнеры для радиоактивных отходов и отправлять в специально выделенные захоронения. При выполнении данных работ должны соблюдаться требования по радиационной безопасности.

9.2.9. Для контроля прогара и герметичности воздушных фурм должна предусматриваться система автоматического непрерывного контроля.

9.2.10. Выпуск пыли и ее транспортировка от пылеуловителей должны осуществляться с применением средств, исключающих загрязнение окружающей среды.

9.2.11. Управление воздушно-разгрузочным клапаном "снорт" воздуховода холодного дутья должно быть установлено в помещении управления доменной печью и на рабочей площадке печи.

9.3. Грануляционная установка

9.3.1. Управление кантовкой шлаковых ковшей при сливе доменных и сталеплавильных шлаков в шлаковых отвалах или установках по производству шлаковой продукции, шлакоуборочными кранами в грануляционных установках и подачей воды в грануляционные аппараты должно быть дистанционным из специальных постов.

9.3.2. При бесковшовой уборке шлака желоб должен иметь теплоизолированное укрытие.

9.3.3. Установки грануляции шлака должны обеспечиваться комплексом мер по защите производственной и окружающей среды от загрязнения вредными веществами.

10. Требования к производству ферросплавов

10.1. Крупнотоннажные ферросплавы, как правило, должны выплавляться в плавильных корпусах, специализированных на выплавку одного вида ферросплавов. В действующих цехах при выплавке разных ферросплавов в одном корпусе необходимо группировать их по общности выделяющихся производственных аэрозолей.

10.2. Применение тонкодисперсных шихтовых материалов следует ограничивать. Мелкозернистые хромовые и другие руды там, где это допускается технологией, должны

использоваться в окучкованном виде.

10.3. Пыль, уловленная из очистных сооружений, перед возвратом в производство должна подвергаться предварительному укрупнению.

10.4. Контроль за уровнем сыпучих материалов в бункерах, дозировкой и загрузкой шихтовых материалов в печь должен быть автоматизирован.

10.5. Самозагружающиеся тележки, подающие шихту в печные карманы, должны быть оснащены аспирируемым укрытием.

10.6. Печные карманы должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей улавливание печных газов и пыли во время загрузки шихты.

10.7. Сплавы, для которых разработана технология плавки в закрытом режиме, должны выплавляться только в закрытых печах.

Корпус и свод закрытой печи должны быть герметизированы. Под сводом печи должно автоматически поддерживаться постоянное давление.

10.8. Управление режимом работы ферросплавных печей должно быть автоматизировано.

10.9. Система удаления колошниковых газов из-под свода закрытой печи должна предотвращать забивание газоходов возгонами. При необходимости чистка газоходов должна производиться механизированным способом.

10.10. Ручная загрузка корректирующих добавок шихты в печи не допускается.

10.11. Все операции по обслуживанию колошника действующих открытых печей (разравнивание шихты, отбивка бортов печи и др.), а также операции пробивки и закрытия леток печей должны быть механизированы.

10.12. Перепуск электродов должен осуществляться автоматически или с дистанционным управлением.

10.13. Все печи должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами, обеспечивающими удаление печных газов как в период плавки, так и во время выпуска.

10.14. На рафинировочных печах вытяжные зонты должны устанавливаться непосредственно от борта печи. Для обслуживания колошника в стенке зонта должны быть предусмотрены рабочие проемы, оборудованные подвижными дверками, снабженными автоматическими системами открывания.

10.15. На открытых рудовосстановительных печах весь периметр печи от нижней кромки зонта до борта шихты печи должен быть оборудован теплопоглощающими экранами или завесами.

10.16. В конструкции разгрузочной машины должна быть предусмотрена эффективная защита машиниста от теплового облучения.

10.17. Зазоры между электродами и перекрытием рабочей площадки должны быть надежно уплотнены.

10.18. Доставка и загрузка электродной массы в кожухи самоспекающихся электродов должна быть механизирована и автоматизирована.

10.19. Верхние сечения кожухов самоспекающихся электродов должны быть снабжены герметическими укрытиями и аспирационными системами периодического действия. Нарращивание кожухов самоспекающихся электродов и загрузка электродной массы могут проводиться только при работающей местной вытяжной вентиляции.

10.20. Нарращивание графитированных электродов должно быть механизировано.

10.21. Использование электродной массы для футеровки легочных желобов не допускается.

10.22. Вычерпывание ферровольфрама из ванны печей должно быть механизировано.

10.23. Рабочее место горнового должно быть оборудовано теплоотражающими экранами и установками воздушного душирования.

10.24. Удаление остывшего шлакового гарниссажа из ковшей должно производиться в стационарных местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

10.25. Засыпка поверхности горячего металла в ковшах шлаком или песком перед разливкой должна быть механизирована.

10.26. Грануляция ферросплавов должна производиться на установках с дистанционным управлением, оборудованных механизмами для кантования ковша, а также системами местной вытяжной вентиляции для удаления пара и вредных веществ.

10.27. Разливочные машины должны оборудоваться аспирируемыми укрытиями над ковшом

с расплавленным металлом и конвейерной лентой.

10.28. Подготовка известкового молока и подача его в цех должны быть механизированы, а полив изложниц разливочной машины автоматизирован.

10.29. Саморассыпающиеся шлаки должны удаляться из плавильных корпусов в ковшах или копильниках в жидком состоянии. Остывание шлаков в открытых шлаковнях не допускается.

Для остывания ковшей или копильников с саморассыпающимся шлаком должны быть предусмотрены закрытые эстакады.

10.30. Чистка ковшей должна быть механизирована и производиться в отдельных помещениях или специальных участках.

10.31. Внепечное рафинирование методом смешивания расплавов допускается производить только в специальных цехах или изолированных помещениях.

10.32. Смешивание сплавов должно производиться в агрегатах закрытого типа с дистанционным управлением, оборудованных местной вытяжной вентиляцией и укрытиями.

10.33. Контроль за работой конвертеров для продувки передельного феррохрома кислородом должен быть автоматизирован.

10.34. Ручная сортировка и чистка сплавов должны производиться на столах, обеспечивающих возможность работы сидя и оснащенных местными отсосами.

10.35. Складирование и отгрузка готовой продукции должны быть механизированы.

10.36. Охлаждение, сепарация и отгрузка шлаков должны производиться в специальных отделениях (цехах сепарации шлака).

Саморассыпающиеся шлаки из плавильных корпусов в цехи сепарации шлака должны транспортироваться способом, предотвращающим загрязнение воздуха территории предприятия.

10.37. Сбор металлических включений с надбункерных решеток должен быть механизирован.

10.38. Транспортировка шлаков внутри цеха должна осуществляться закрытыми видами транспорта (пневно- и вибротранспорт), для отправки его потребителю могут использоваться только специальные цистерны или автомашины закрытого типа, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспортировку и разгрузку материалов.

10.39. Процесс упаковки шлаков должен быть полностью механизирован и автоматизирован. Установки фасовки шлака должны оборудоваться аспирационными системами.

10.40. Погрузка шлака в вагоны должна быть механизирована и оборудована системой дистанционного контроля за уровнем загружаемых шлаков.

10.41. Дробление и просев металлических отходов должны быть механизированы. Отходы должны поступать в плавильное отделение в готовом для переплава виде.

10.42. Процесс приготовления алюминиевой крупки (транспортировка и загрузка чушек алюминия в специальную печь, сбор, просеивание и подача алюминиевой крупки в бункеры и пр.) должен быть механизирован, а технологическое оборудование укрыто и оборудовано аспирацией.

10.43. Подготовка шихты (раскупорка барабанов или мешков с шихтой, взвешивание, смешивание компонентов шихты, транспортировка и засыпка шихтовых материалов в плавильные емкости) должна быть механизирована и осуществляться закрытым непрерывным процессом с дистанционным управлением.

10.44. Подготовка шихты, содержащей естественно-радиоактивные элементы, должна осуществляться в изолированных помещениях с соблюдением мер, предусмотренных правилами работы с радиоактивными веществами.

10.45. Остывание плавов перед их расфутеровкой должно осуществляться на стационарных местах, оборудованных теплозащитными экранами и системами местной вентиляции.

10.46. На рабочих местах плавильщиков, горновых, загрузчиков обжиговых и сушильных печей, печей для плавки алюминия, машинистов разливочных машин должно быть предусмотрено воздушное душирование.

10.47. У открытых рудовосстановительных печей, не имеющих постоянного места загрузки шихт в колошник, воздушное душирование следует предусматривать по всему периметру печи.

11. Требования к сталеплавильному производству

11.1. Операции разгрузки и погрузки сыпучих материалов и ферросплавов должны быть

механизированы и выполняться с применением средств, предотвращающих пылевыведение (укрытия, местные отсосы, орошение и др.).

11.2. Легирующие материалы, содержащие вредные вещества I и II классов опасности либо выделяющие вредные вещества в газообразном состоянии, должны доставляться в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре.

11.3. Подача сыпучих материалов из бункеров в конвертеры должна осуществляться закрытым способом с дистанционным управлением дозирования.

11.4. Сталеплавильные агрегаты должны оборудоваться устройствами, предотвращающими выделение пыли и газов через рабочие окна и технологические отверстия (включая электродные и фурменные отверстия в своде электродуговых печей) в производственные помещения, в том числе при продувке конвертера кислородом и его повалке.

11.5. При заправке сталеплавильных агрегатов должны быть предусмотрены меры по улавливанию и удалению пыли.

11.6. Рабочее место машиниста завалочной машины должно быть защищено от теплового облучения.

11.7. Сталевыпускной желоб и постановочное место разливочного ковша должны быть оборудованы укрытиями и местными отсосами.

11.8. Сталевыпускной желоб должен быть съемным, а ремонт его осуществляется после охлаждения на специально оборудованном участке.

11.9. Управление установками для вакуумирования стали должно быть дистанционным, а чистка вакуумных камер механизирована.

11.10. Разливка стали должна предусматриваться преимущественно машинами непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).

11.11. Смотровые окна в стенах горячей камеры МНЛЗ и постов управления на всех рабочих площадках сталеплавильных агрегатов должны быть оборудованы теплозащитными устройствами.

11.12. При разливке металла на МНЛЗ на слябы пульт управления газорезки необходимо расположить так, чтобы сляб был обращен к газорезчику узкой стороной.

11.13. Рабочее место газорезчика МНЛЗ должно иметь максимальное допустимое технологически прозрачное экранирование зоны газорезки.

11.14. Подача смазочных материалов для кристаллизаторов МНЛЗ должна быть механизирована.

11.15. Разливка стали должна предусматриваться бесстопорной.

11.16. Операции по очистке и смазке изложниц должны быть механизированы и оборудованы местными отсосами.

11.17. Очистка поддонов и изложниц путем обдува не допускается.

При разливке сталей, а также при введении в изложницы утепляющих и иных смесей, содержащих вредные вещества I и II классов опасности, должны предусматриваться местные отсосы.

11.18. Операции подготовки ковшей должны быть механизированы.

11.19. При выгрузке шлака в шлаковую яму и погрузке его на платформы должно применяться орошение водой по всему фронту работ.

11.20. Уборка пыли в основных производственных помещениях должна быть механизирована и производиться с помощью централизованных вакуум-систем или гидросмыва. Применение сдува сжатым воздухом не допускается.

12. Требования к прокатному и трубному производствам

12.1. Машинные залы прокатных и трубных цехов следует размещать в отдельных звукоизолированных помещениях.

12.2. Рабочие места, располагающиеся вблизи сосредоточения горячего металла и в зоне обслуживания нагревательных устройств (рольганги, подводящие заготовки к клетям, многоручьевые направляющие столы, участки клемовки и уборки горячего металла, смотровые и рабочие окна нагревательных печей и др.), должны оснащаться устройствами для защиты от теплового облучения и оборудоваться душирующей вентиляцией.

12.3. Нагревательные устройства должны иметь плотно закрывающиеся крышки и заслонки рабочих проемов, а также устройства местной вытяжной вентиляции над окнами загрузки и выгрузки печей и над шлаковыми летками.

12.4. Измерение температуры металла в нагревательных печах и колодцах должно проводиться дистанционно, автоматически.

12.5. Установки высокочастотного нагрева и сварки должны соответствовать требованиям "Санитарных [норм](#) и правил при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот" N 848-70 и ГОСТ 12.1.006-76 "Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования безопасности".

12.6. Загрузка, кантовка, перемещение и выгрузка металла, удаление шлака и окалины, открывание и закрывание рабочих отверстий и других нагревательных устройств должны быть механизированы.

12.7. При прокатке горячего металла необходимо обеспечивать дистанционное измерение его параметров и механизацию технологических операций по отбору проб, клеймению, удалению дефектов и упаковке готовой продукции.

12.8. Клетки прокатных станов должны оборудоваться устройствами пылеулавливания.

12.9. Уборка окалины из-под станов, из ям, отстойников и т.д. должна быть механизирована.

12.10. Зачистку металла ручными шлифовальными машинами допускается проводить только при оснащении их пылеулавливающими устройствами, а участки, где проводятся такие работы, должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

12.11. Огневая зачистка металла должна осуществляться на механизированных установках (например, МОЗ), оснащенных устройствами для локализации выделяющихся вредных веществ и защиты окружающей среды от загрязнения.

При технической невозможности применения механизированных установок допускается использовать ручную огневую зачистку, которая должна выполняться, как правило, в аспирируемых камерах с дистанционным управлением горелками вне камер. При невозможности выполнения этой работы в камерах допускается выборочная огневая зачистка на специальных огражденных участках, оснащенных вытяжной вентиляцией.

12.12. Порезка брака металла газовыми горелками должна выполняться на специальных площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

12.13. Зачистка пороков заготовок и готового проката пневмоинструментом запрещается.

12.14. На прошивных станах должны быть механизированы зацентровка заготовок перед прошивкой, смена оправок, задача заготовок в стан.

12.15. На автоматических станах должны быть механизированы засыпка соли в гильзы, смена оправок, кантовка труб в желобе автоматического стана.

12.16. На стенах непрерывной прокатки труб на оправке должны быть механизированы смазка оправок, их подача к стану и извлечение из труб.

12.17. На пилигримовых станах должны быть механизированы транспортировка слитков, закрывание замка дорна, смазывание дорна, подъем и опускание дорна в ванну для охлаждения, замена дорнов на охлаждательном стеллаже.

12.18. При горячем прессовании труб должны быть механизированы подача заготовки в пресс, подача смазки к прессу и в матрицу, подача и загрузка графитного порошка к смесительному барабану, подача смазки к контейнеру и технологическому инструменту, уборка выпрессованной трубы, уборка пресс-остатка.

12.19. На станах для производства плоскосматывающих двухшовных труб должны быть механизированы: одевание рулонов ленты на мотор, протирка ленты перед сваркой, заправка и зажим готовой трубы в моталке.

12.20. Производство сварных труб должно быть организовано в соответствии с "[Санитарными правилами](#) при сварке, наплавке и резке металла" N 1009-73.

12.21. На станах электросварки труб сплавлением должна быть механизирована задача листов в плавильную машину и кромкострогальные станки, замена нижней подушки сварочного агрегата, снятие внутреннего и наружного грата.

12.22. На станах с неподвижной сварочной головкой должно быть механизировано удаление флюса с наружных и внутренних швов трубы.

12.23. На станах с подвижной сварочной головкой подсыпка флюса, а также сбор отработанного флюса в бункер должны быть механизированы. Открытая часть флюсовой подушки должна быть закрыта предохранительными пластинами.

12.24. На станах спиральной сварки труб должны быть механизированы задача рулонов в разматыватели, тянущие валки, правильную машину, подача флюса на сварочную головку, удаление отработанного флюса, съем и уборка флюсовой корки.

12.25. В производстве труб спайкой необходимо механизировать подачу рулонов ленты к разматывателям и их уборку, все операции по обезжириванию, промывке, травлению и омеднению ленты, смазке валков.

12.26. На станах холодного волочения должны быть механизированы смазка труб перед волочением, окантовка и продвижение на стеллажах горна (за исключением труб малого диаметра), захват и сброс на волочильных станах, подача стержня с оправкой в трубу, возврат тележки для захвата трубы от ленты к люнету.

12.27. При производстве баллонов необходимо механизировать подачу труб со склада на участок подготовки, задачу в труборазрезные станки, загрузку заготовок в печь, подачу их к молотам и обкатным станам, загрузку баллонов в термопечи, подачу их на участок окраски, подвешивание к механизму продвижения через окрасочную камеру, расточку горловины и нарезку резьбы, очистку от стружки и оставшейся окалины, гидropневмоиспытание и просушку баллонов.

12.28. В труболитейном производстве должны быть механизированы разгрузка шихтовых материалов и загрузка их в плавильные агрегаты. Доставка пылящих материалов должна производиться пневмотранспортом.

12.29. Ремонт и сушка разливочных ковшей должны производиться на специальных стендах, оборудованных устройствами для улавливания и отвода продуктов горения.

12.30. Обивка костылей, выбивка футеровки на опоку, извлечение трубы из опоки, удаление горелой формовочной земли должны быть механизированы.

12.31. Все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей и исходных материалов должны быть механизированы. Бегуны, мельницы, грохоты и смесители для приготовления термореактивных смесей должны иметь укрытия и местные отсосы.

12.32. Охлаждение труб после отжига должно проводиться на участках или камерах охлаждения, оборудованных теплозащитными экранами и вытяжной вентиляцией.

12.33. Управление процессами плазменной резки и источниками питания должно быть дистанционным.

12.34. Промасловка проката и труб должна производиться в механизированной установке с сушильной камерой, оборудованных вытяжной вентиляцией.

12.35. Травильные отделения

12.35.1. Травильные отделения должны располагаться в отдельных помещениях. В них необходимо предусматривать мероприятия, исключающие возможность попадания загрязненного воздуха в смежные помещения.

12.35.2. В травильных отделениях должны предусматриваться:

- применение автоматических устройств для травления металла по заданной программе и дистанционное управление;
- механизация транспортировки, погружения в ванны и выгрузка металла из ванн, его промывки и нейтрализации;
- сушильно-моечные машины непрерывного действия для сушки и мойки металла, обеспеченные необходимой вентиляцией;
- расположение постов управления травлением в местах вне действия испарений из ванн (воды, кислот);
- механизация слива и обезвреживания отработанных растворов.

12.35.3. Применение сильнодействующих кислот (плавиковая, азотная, их смеси и т.д.) должно быть максимально ограничено.

12.35.4. Устройство складов химических продуктов должно соответствовать требованиям глав СНиП по проектированию складов нефти и нефтепродуктов, по проектированию газоснабжения, газораздаточных станций, баллонов и резервуарных установок сжиженного газа, по

проектированию генеральных планов промышленных предприятий.

12.35.5. Травильные отделения должны быть оборудованы питьевыми фонтанчиками и раковинами с подводом питьевой воды для быстрого смывания попавшей на кожу или одежду кислоты, а также иметь аптечку для первой помощи при ожогах кислотой.

12.35.6. Отработанные растворы травильных ванн должны подвергаться регенерации и утилизации. При соответствующем обосновании растворы следует подвергать нейтрализации на очистных сооружениях завода.

12.36. Отделения покрытий

12.36.1. Все операции, связанные с обслуживанием агрегатов для нанесения покрытий (доставка и загрузка сырья, заполнение ванн, смена растворов, чистка днища ванн и др.), должны быть механизированы.

12.36.2. При проектировании отделений покрытий следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.007-76 "Агрессивные и токсичные вещества. Общие требования безопасности".

12.36.3. Цехи, участки, отделения окраски проката и труб и покрытия их полимерными материалами должны соответствовать ГОСТ 12.3.005-75 "Работы окрасочные. Общие требования безопасности".

Окраска в электростатическом поле должна производиться в камере, оснащенной вытяжной вентиляцией.

12.36.4. Использование каменноугольных смол и лаков для покрытия проката и труб запрещается.

12.37. Термические отделения

12.37.1. Технология отжига металла должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.004-75 "Термическая обработка металла".

Конструкция печей должна обеспечивать:

- механизацию посадки металла в печь и выдачи его из печи;
- дистанционное (с пульта) управление механизмами печи;
- механизацию подачи топлива, шуровки, чистки колошниковых решеток, очистки от шлака и удаления шлака.

12.37.2. У топочных отверстий печей должна быть оборудована местная вытяжная вентиляция.

12.37.3. Печи, работающие с контролируемой атмосферой, должны быть герметичными. Протяжные, проходные, конвейерные и другие печи, работающие непрерывно, должны быть оборудованы устройством для сжигания или улавливания защитных газов.

12.37.4. Подача изделий в закалочные агрегаты должна быть автоматизирована.

12.37.5. Закалочные печи должны иметь плотное укрытие с вытяжной вентиляцией из-под него.

12.37.6. При использовании оборудования для высокочастотного нагрева металла должны соблюдаться требования "Санитарных норм и правил при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот" N 848-70 и ГОСТ 12.1.006-76 "Электромагнитные поля радиочастот".

12.38. Операции приготовления футеровочной массы и ее нанесение на внутреннюю поверхность труб должны быть механизированы.

12.39. Сортировочное отделение для осмотра оцинкованных труб должно быть изолировано от оцинковального отделения.

12.40. Склады готовой продукции должны быть оборудованы участком для механизированной пакетировки и увязки проката и труб. Конструкция карманов и сбрасывающего устройства должна обеспечивать бесшумное сбрасывание труб и заготовок.

12.41. Использование ртутных выпрямителей во вновь строящихся и реконструируемых прокатных и трубных цехах запрещается.

13. Требования к метизным производствам

13.1. Оборудование отделений для волочения проволоки должно обеспечивать механизацию и автоматизацию:

- транспортирования бунтов катанки и проволоки, а также катушек с проволокой;
- установки на размоточные устройства катушек и мотков, снятия их с намоточных устройств, резки проволоки;
- упаковки мотков проволоки;
- контроля сечения проволоки при волочении.

13.2. На станах для волочения пруткового металла (калибровки) смазка и задача прутка должны быть механизированы.

13.3. Требования к производству канатов и металлокорда

13.3.1. Операции свивки проволоки, смены катушек, протяжки, обрезки концов, погрузки мотков проволоки на катушки, сортировки, нанесения защитного покрытия на канаты и их упаковки должны быть механизированы.

13.3.2. Процессы смазки канатов должны быть механизированы, включая доставку смазки и заполнение ею проходных ванн.

13.3.3. Проходные ванны для нанесения канатной смазки должны быть оборудованы средствами контроля и автоматического регулирования температуры, предупреждающими горение смазки.

13.4. Требования к производству крепежных изделий

13.4.1. В изолированных помещениях должны размещаться:

- гвоздильные прессы;
- оборудование для чистки, полировки гвоздей;
- оборудование для антикоррозийных и декоративных покрытий крепежных изделий (гальваническое, оцинковальное, лудильное, окрасочное и др.).

13.4.2. Подъемно-транспортные операции (подача проволоки в машины, снятие с машин при упаковке сырья и готовой продукции) должны быть механизированы.

13.5. Производство металлических электродов и порошковой проволоки должно соответствовать требованиям "Санитарных [правил](#) для предприятий по производству сварочных материалов (электродов, порошковой проволоки и флюсов)" N 1451-76.

13.6. Требования к производству сеток

13.6.1. В цехах по производству сеток должна быть предусмотрена механизация:

- погрузо-разгрузочных и транспортных работ на складах подготовки металла;
- подачи металла к станам, ножницам и другим технологическим агрегатам;
- снятия готовой продукции;
- транспортировки готовой сетки к контрольным машинам;
- упаковки и погрузки готовой продукции.

13.6.2. Перемотка проволоки, навой основ на навойные барабаны, пробор основ в ремизы и бердо, металл-качество должны выделяться в отдельные производственные участки (отделения).

13.6.3. Установка или одевание на фигурки перемоточных машин мотков проволоки весом более 20 кг должны быть механизированы.

13.6.4. При навое основ из проволоки с металлическим покрытием (цинк и др.) на каретке навойной машины должны быть оборудованы масляный обтир или местный отсос.

13.6.5. При производстве щелевых сеток изготовление заготовок должно производиться на автоматических линиях.

13.6.6. При производстве сеток для ленточных транспортеров смазка ленты в рулонах методом погружения должна производиться в емкостях, оборудованных лотками для сбора масла на протяжении от емкостей с маслом до места хранения промасленной сетки. Последнее должно быть оборудовано решетками и маслосборниками.

13.7. Производство холоднокатаной и плющенной ленты

13.7.1. Агрегаты продольной резки должны иметь механизированную подачу и уборку

металла, удаление обреза, увязку и кантовку бунтов разрезанного рулона и дистанционное управление.

13.7.2. Станы для плющения проволоки должны оборудоваться местной вытяжной вентиляцией.

14. Требования к производствам железных порошков

14.1. Производство железных порошков методом восстановления

14.1.1. Транспортировку железорудного концентрата, сажи, соды и других сыпучих материалов следует производить закрытым способом (в крафт-целлюлозных мешках, закрытых вагонах, цистернах, оборудованных самозагружающими устройствами).

14.1.2. Хранение шихтовых материалов должно осуществляться в закрытых складах.

14.1.3. Разгрузка окалины должна производиться в приемные закрытые бункера, соединенные с разгрузочными проемами транспортирующих средств.

14.1.4. Подача окалины в сушильные барабаны, а также транспортировка ее к размольно-смесительному оборудованию должны быть механизированы.

14.1.5. Бункера с готовой шихтой следует оборудовать автоматическими дозаторами.

14.1.6. Операции очистки, выбивки, смазки и загрузки поддонов шихтой должны быть автоматизированы и механизированы.

14.1.7. Транспортировку железной губки к дробильно-размольному оборудованию следует осуществлять с использованием герметичных устройств.

14.1.8. Оборудование для разделения железных порошков на фракции должно быть максимально уплотнено и оборудовано местной вытяжной вентиляцией.

14.1.9. Участки туннельных печей, на которых производится загрузка и выгрузка вагонеток с канюлями, должны оборудоваться механическими толкателями и теплоизолированными заслонками, а также местной вытяжной вентиляцией.

14.1.10. Подача брикетов железной губки в дробильное отделение и загрузка ее в дробилки должны быть механизированы.

14.1.11. При получении чистого железного порошка хлоридным способом операции выгрузки исходных сыпучих материалов в реактор и выгрузки кристаллов после промывки должны быть механизированы, а аппаратура оборудована местными отсосами.

14.1.12. Участки загрузки соляной кислоты, слива маточного раствора, сушки кристаллов, проемы печей при термическом восстановлении хлористого железа необходимо оборудовать местными вытяжными устройствами из материала, устойчивого к коррозии при воздействии паров соляной кислоты.

14.1.13. Места загрузки порошка в тару должны оборудоваться укрытиями и местными отсосами.

14.2. Производство порошков методом распыления расплавленных металлов

14.2.1. При производстве порошков методом распыления расплавленного металла в отдельное помещение должны быть выделены: отделение для размещения генератора индукционной печи; отделение индукционных печей с устройствами для распыления металлов, металлоприемников и сборников готового порошка; участок сушки порошка; участок восстановления порошка; дробильный участок; отделение обкатки и классификации порошков по фракциям; склад готовой продукции; склад исходных материалов (порошков, лома).

14.2.2. Индукционные печи должны быть теплоизолированы и оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

14.2.3. Участки остывания и очистки ковшей должны оборудоваться местной вытяжной вентиляцией.

15. Требования к производствам по переработке вторичных черных металлов

15.1. Настоящий раздел Правил распространяется на следующие виды переработки

вторичных металлов: газовую резку стального лома; плазменную резку высоколегированного лома; механическую резку на ножницах; пакетирование легковесного лома в холодном и горячем состоянии; дробление стружки; брикетирование стружки в холодном и горячем состоянии; дробление стального и чугунного лома на копрах; дробление чугунного лома на специальных прессах; переплав легированной стружки в электропечах; взрывное дробление металлолома.

15.2. Окна загрузки и выдачи у нагревательных печей должны быть оборудованы местными отсосами, исключающими возможность попадания в цех продуктов горения. Устройство печей с выпуском продуктов горения непосредственно в производственное помещение запрещается. Окна печей должны закрываться крышками, плотно прилегающими к рамам.

15.3. Подъем крышек, заслонок нагревательных печей, сушильных барабанов должен быть механизирован.

15.4. При разделке чугунного лома на эстакадных копрах бойные места должны в теплое время года увлажняться.

15.5. Площадки для газовой резки лома должны иметь твердое покрытие.

15.6. Площадки газовой резки без подрешеточных отсосов должны в теплое время года увлажняться.

15.7. При использовании для газовой резки лома газообразного топлива должны применяться <...>енные резак (1000 - 1500 мм).

15.8. Рабочие места машинистов мостовых кранов и операторов управления оборудованием должны размещаться в кабинах, оборудованных отоплением, вентиляцией или кондиционированием воздуха.

15.9. Площадки для ручной газовой резки металлолома в помещениях цехов, а также при плазменной резке вне помещений должны оборудоваться местной вытяжной вентиляцией.

15.10. В машинных залах пакетировочных и брикетировочных прессов, гидравлических установок для дробления чугуна, гидравлических ножниц должна предусматриваться общеобменная вентиляция.

15.11. При невозможности осуществления местной вытяжки или общего вентилирования внутри закрытых емкостей, а также при газовой и плазменной резке судового лома, окрашенного свинецсодержащими красками, следует пользоваться полумасками с принудительной подачей в подмасочное пространство чистого воздуха с температурой, соответствующей ее оптимальным величинам в зависимости от периода года.

16. Требования к производству огнеупоров

16.1. Туннельные печи допускается размещать смежно не более чем в два ряда. С внешних сторон от них должны находиться наружные стены либо холодные пролеты. Холодные пролеты отделяются от печных перегородками, опускающимися сверху до середины высоты помещения.

16.2. Растаривание сырья и фасовки сыпучих материалов в производстве огнеупорных изделий должно производиться в аспирируемых камерах с дистанционным управлением.

16.3. Складирование порошкообразной продукции в немеханизированных открытых складах навалом не допускается. Разгрузка и хранение ортофосфорной кислоты должны производиться в специальном складе, а в случае малых потребностей поставка ее должна быть организована в малых емкостях, не требующих промежуточного разлива.

16.4. Ленточные конвейеры в местах перегрузок сыпучих материалов должны иметь аспирируемые покрытия.

Для перемещения материалов крупностью менее 0,5 мм должны применяться только закрытые виды транспорта, конвейеры с герметичными укрытиями на всем протяжении.

16.5. Перерабатываемые сырьевые материалы на всех этапах дробления, помола, транспортировки должны увлажняться до максимальной степени, допускаемой по условиям технологии, или использоваться другие способы пылеподавления.

16.6. Очистка внутренней поверхности чаш смесительных бегунов должна быть механизирована.

16.7. Сушильные барабаны и печи отжига необходимо оборудовать аппаратурой для дистанционного контроля и управления режимом обжига.

16.8. Формовочная масса должна подаваться из бегунов-смесителей непосредственно в пресс-формы закрытым способом. Конструкция прессов должна предусматривать встроенные аспирируемые приемники просыпи. Операции смазки пресс-форм и сырца керосином должны быть механизированы, а способ нанесения смазки исключать загрязнение кожи и одежды рабочих.

16.9. Прессование и передача сырца на участки, пресс-садочное место и садки на платформы туннельных печей и выгрузка должны быть автоматизированы.

16.10. Печные вагоны с обожженными огнеупорными изделиями должны подаваться на разгрузку только после охлаждения футеровки вагона и кладки огнеупорных изделий до температуры не выше <...> °С.

16.11. В адьюстажных мастерских все технологическое оборудование по шлифовке и резке огнеупорных изделий должно быть снабжено укрытиями и местными отсосами. Во всех случаях, когда это допускается технологией, должен применяться мокрый способ резки и шлифовки.

16.12. Погрузка и разгрузка на складах готовой продукции должны быть механизированы.

16.13. Пыль, осевшая в воздуховодах, коллекторах и пылеуловителях, может направляться в отвал лишь в случае невозможности утилизации ее в технологическом процессе. Выпуск уловленной пыли и ее удаление должны осуществляться беспыльными механизированными способами.

16.14. В отделениях, где технологический процесс связан с применением каменноугольной смолы, пека или бакелита (смолодоломитное производство, производство карбидокремниевых нагревателей, отделение смолопропитки или пекопропитки огнеупорных изделий), помимо местной вытяжной вентиляции и укрытий газовыделяющего оборудования, должна предусматриваться общеобменная приточно-вытяжная вентиляция.

17. Требования к производству ремонта металлургических печей и агрегатов

17.1. Ремонт металлургических печей и агрегатов должен производиться по проекту организации работ (ПОР), содержащему основные решения по технике безопасности и промышленной санитарии.

17.2. Подача огнеупорных материалов на ремонте должна производиться при помощи машин и механизмов (транспортёров, погрузчиков, материалопроводов) на поддонах и в пакетах.

17.3. Разрыхленные (взрывами, машинами и др.) огнеупорные материалы, шлак и остатки шихты пека перед удалением должны поливаться водой.

17.4. Трудоемкие ручные операции, в первую очередь ломка старой кладки и удаление боя кирпича и мусора, должны быть механизированы.

17.5. Кладку новой футеровки следует осуществлять блочным способом, сборку укрупненных блоков производить на специальных площадках. Преимущественно использовать для футеровки фасонные изделия заводского изготовления.

17.6. Для уменьшения объема работ по подтеске и шлифовке огнеупоров преимущественно должны применяться термоизолирующие растворы и набивки с использованием жидкого стекла.

17.7. Холодный ремонт мартеновских печей.

17.7.1. Перед началом холодного ремонта верхние связи и металлическая обвязка печи должны быть тщательно очищены от пыли.

17.7.2. Охлаждение рабочего пространства, стен и сводов шлаковиков, вертикальных каналов, насадок регенераторов и боровов большегрузных мартеновских печей в начальный период ремонта должно осуществляться в течение 2 - 2,5 ч путем подачи воздуха от стационарных вентиляторов с обязательной перекидкой шиберов. Для дальнейшего охлаждения рабочего пространства должны использоваться дополнительные вентиляторы.

17.7.3. Для охлаждения регенераторов печи эксгаустер котла-утилизатора должен находиться в темном месте не менее 12 ч после остановки печи.

17.7.4. Принудительная подача воздуха в регенераторы должна осуществляться непрерывно на протяжении всего ремонта, а при ломке насадки она должна сочетаться с мелкодисперсным распыливанием воды специальными форсунками.

17.7.5. При ремонте регенераторов разборка передних и боковых окон должна производиться до начала ломки насадки.

17.7.6. Охлаждение шлаковиков, удаленного огнеупорного боя и шлака должно обеспечиваться водой, подаваемой под давлением не менее 3 атм.

17.7.7. Разборка насадок и чистка боровов от пыли должны быть механизированы.

17.8. Ремонт регенераторов мартеновских печей без замены свода.

17.8.1. С момента остановки печи и до начала разборки стены регенератора насадка должна орошаться водой с помощью специальных форсунок, введенных внутрь регенераторов. При этом вода не должна попадать на свод и стены регенераторов.

Удаление образующегося пара следует производить дымососами котлов-утилизаторов.

17.8.2. Во время разборки насадки должно применяться местное охлаждение водой.

17.8.3. Рабочие места должны быть защищены от излучения стен регенераторов экранами из стеклоткани.

17.8.4. Защиту от излучения свода и подачу охлажденного и очищенного приточного воздуха следует осуществлять с помощью экрана-воздухораспределителя, раскатываемого по мере продвижения работ вглубь регенератора.

17.8.5. Уборка пыли из поднасадочного пространства должна быть механизирована.

17.9. Ремонт доменных печей.

17.9.1. После остановки доменной печи пылеуловители и газопроводы должны быть пропарены и провентилированы.

17.9.2. Принудительная подача приточного воздуха в шахту при ремонте печи должна осуществляться по ответвлениям воздуховода, идущего до верха печи. Ответвления вводятся через кожух внутрь печи на различных отметках и включаются поочередно.

17.9.3. Удаление воздуха из печи должно производиться вентиляционной системой через фурменные проемы в объеме, необходимом для опрокидывания тяги печи.

17.9.4. Пылеподавление должно осуществляться подачей пены на лещадь.

17.9.5. При демонтаже сегментов необходимо включать вытяжную вентиляцию и систему пылеподавления.

17.9.6. При ломке кладки над рабочей площадкой должна быть подвешена дополнительная площадка. Приточный воздух подавать в пространство между этими площадками. При этом должны быть включены вытяжная система и система пылеподавления.

17.9.7. При работах в горне должны работать вытяжная система и система пылеподавления. Приточный воздух подается через специальные проемы в площадке, расположенной на уровне маршатора. Проремы в кожухе печи должны быть закрыты брезентовыми шторами. Фурменные проемы должны быть заглушены.

17.9.8. При кладке печи должны быть включены вытяжная и приточная системы вентиляции.

17.10. При ремонте миксера кладка должна быть охлаждена вентилятором типа "проходка" и водой, подаваемой в лазовые люки в торцах и через сливной носок. При частичной смене кладки подины охлаждение должно производиться только вентиляционным воздухом.

17.11. В период охлаждения обдувкой и распылением воды рабочие должны находиться вне зоны парообразования.

17.12. Кладка футеровки должна производиться при вертикальном положении конвертера.

17.13. Подача и укладка в конвертер смолодоломитомagneзитовых блоков должны быть механизированы.

17.14. Засыпка огнеупорного порошка должна осуществляться через рукава из резервуаров, расположенных выше горловины конвертера. Для удаления пыли необходимо использовать переносные пылегазоуловители.

17.15. Ремонт ковшей должен производиться на специальном стенде с применением машин для ломки футеровки.

17.16. Ковш должен быть помещен в аспирируемое укрытие с раздвижной крышей и открытым проемом со стороны работы машины.

Открытый проем должен быть защищен воздушной завесой.

17.17. Удаление "козла" и футеровки следует производить только после охлаждения поверхности ковша до температуры не выше 45 °С.

17.18. Хранение материалов, поступающих навалом (песок, сернистый магний и др.), должно осуществляться в закрытых складах, а порошковых материалов (бокситовый порошок, цемент) - в специальных силосах.

17.19. Огнеупоры, как правило, со складов к потребителю должны отправляться в контейнерах или на поддонах.

17.20. Станки для резки и шлифовки огнеупорного кирпича должны быть оборудованы местными отсосами.

17.21. Все емкости растворного узла должны быть снабжены плотными крышками. Сыпучие материалы должны поступать в растворосмеситель из бункеров и силосов по закрытым материалопроводам.

17.22. Динасовые и шамотные огнеупоры должны по возможности заменяться хромомagneзитовыми.

17.23. Пневматические молотки и рыхлители, используемые для разрушения футеровки, а также пневмотрамбовка для забивки щелей между огнеупорами должны быть снабжены местными отсосами.

17.24. Пакеты огнеупоров перед поступлением на ремонтный участок должны быть обеспылены обдувом на специальной площадке.

17.25. Варка смолы и нагрев пасты должны осуществляться в печах с закрытыми топками, оборудованных укрытием с местной вытяжной вентиляцией.

18. Требования к санитарному контролю за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны

18.1. Настоящие указания разработаны в развитие ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования".

18.2. Санитарный контроль включает получение путем измерений достоверной характеристики содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и последующее сравнение полученных результатов с установленными максимально разовыми и среднесменными предельно допустимыми концентрациями.

18.3. Достоверной характеристикой содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны является выборочная средняя $\bar{X}$ из концентраций ряда отобранных проб, если она находится с доверительной вероятностью $\gamma = 0,95$ в доверительном интервале $\epsilon = \pm 0,4$.

18.4. Плановый санитарный контроль за состоянием воздуха рабочей зоны осуществляется санитарными лабораториями промышленных предприятий и санитарно-эпидемиологических станций по рабочим программам, разработанным и утвержденным в соответствии с положениями об этих службах.

Программы должны составляться с учетом основных стадий технологического процесса, размещения источников выделения вредных веществ и распространения последних по производственному помещению в связи с особенностями циркуляции воздуха, а также качественного состава и класса опасности вредных веществ, в том числе за счет их возможных превращений в воздушной среде (гидролиз, окисление, деструкция и т.д.). При этом для отдельных производств черной металлургии следует руководствоваться указаниями табл. 18.1.

Таблица 18.1

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЛАНОВОМУ САНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ <*>

<*> С учетом специфики конкретных предприятий перечень основных вредных веществ, подлежащих санитарному контролю, должен дополняться.

Производственный участок	Вредные вещества	Примечание
1	2	3
1. Коксохимическое производство		
1.1. Подготовка и транспортирование угля	Пыль	Также при получении кокса каменноугольного - сернистый ангидрид, пекового - фенол
1.2. Верхние площадки коксовых печей	Пыль, окись углерода, возгоны каменноугольной смолы и пека	
1.3. Боковые площадки коксовых и пекококсовых печей (кабины коксовы-талкивающих и двересъемных машин, около печных дверей, уборка просыпей кокса)	Пыль, окись углерода, возгоны каменноугольной смолы и пека, фенол, окислы азота, цианистый водород	
1.4. В тоннелях коксовых и пекококсовых батарей	Пыль, окись углерода, цианистый водород, фенол	
1.5. Участки ремонта кладки печей	Пыль	
1.6. Кабина загрузочного вагона	Пыль, окись углерода, фенол, сернистый ангидрид, цианистый водород	
1.7. Участки коксосортировки	Пыль	
1.8. Кабина машиниста электровоза	Пыль, фенол, цианистый водород	
1.9. Цехи конденсации и улавливания		
В насосных помещениях и машинном зале, в отделении дистилляции бензола	Ксилол, толуол, бензол, цианистый водород	
В сульфатном отделении	Аммиак, фенол, цианистый водород	
На крыше механизированных отстойников, на участке выгрузки фусов и отжима смолы, возле сборника конденсата, у абсорбентов, питающих и циркуляционных сборников смолоотделителей, испарителей, центрифуг, сушилок сульфата аммония	Аммиак, фенол, сероводород, нафталин, цианистый водород	

1.10. Цех роданистого аммония и натрия (у кристаллизаторов и центрифуг)	Сероводород, сернистый ангидрид, цианистый водород		
1.11. Цех очистки коксового газа (у вакуум-фильтров, центрифуг, в насосной аммиачной воды)	Цианистый водород, мышьяковистый ангидрид, сероводород, серный ангидрид, аммиак		
1.12. Цех переработки смолы			
Склад смолы и масел	Возгоны каменноугольной смолы и пека		
Отделение дистилляции смолы	Возгоны каменноугольной смолы и пека, фенол, нафталин, фенантрен		
Отделение антраценовой фракции	Фенол, фенантрен, нафталин		
Отделение переработки нафталиновой фракции	Нафталин		
1.13. Цех кристаллического нафталина (дистилляция, разливка, расфасовка, упаковка)	Нафталин, фенол		
1.14. Цех обогащения антрацена (кристаллизаторы, насосные, расфасовка)	Возгоны каменноугольной смолы и пека		
1.15. Цех фталевого ангидрида (дистилляция, насосные, расфасовка, погрузка)	Нафтохинон, фталевый ангидрид, малеиновый ангидрид		
1.16. Цех ректификации бензола			
Отделение ректификации	Бензол, ксилол, толуол, сероуглерод		
Сборники "бензине" и "дебензине", тяжелого бензола, полимеров, беспламенная печь, сепаратор, моечные аппараты, мерники	Бензол, фенол, нафталин		
Склад пиридиновых оснований (насосные, места разливки в тару)	Пиридин		
Нейтрализатор, сепаратор, сборник пиридиновых оснований	Пиридин, фенол, нафталин, цианистый водород		

1.17. Аммиачно-обесфеноливающие цехи (колонны, отстойники, скрубберы, аппаратные)	Аммиак, фенол	
1.18. Цех биохимической очистки (отстойники, маслоотделители, усреднители, азротенки, сборники очищенных вод, насосные, аппаратные)	Аммиак, фенол, нафталин, цианистый водород	
1.19. Цех улавливания германия (отстойники, насосы, выгрузка фусов, бачок с формалином, вакуум-фильтры, вибросито, барабан)	Фенол, формальдегид, аммиак, пыль	
2. Производство агломерата и железорудных окатышей		
2.1. Подготовка и транспортирование шихтовых материалов	Пыль	При подготовке и транспортировании извести также свободная окись калия
2.2. Спекание (обжиг), дробление, охлаждение, сортировка и выдача готовой продукции, тракт горячего возврата, пылегазоочистные устройства	Пыль, окись углерода	При использовании серосодержащих материалов также сернистый ангидрид
2.3. Экстаустерное отделение	Окись углерода	—"
3. Доменное производство		
3.1. Литейный двор, поддоменник	Пыль, окись углерода	—"
3.2. Тракт шихтоподачи	Пыль, окись углерода	При использовании офлюсованного сырья также свободная окись кальция
4. Ферросплавное производство		
4.1. Шихтоподготовительные цехи	Пыль	Также на всех этапах в производствах: феррохрома - окислы 3- и 6-валентного хрома; ферромарганца - окислы марганца в виде аэрозолей дезинтеграции и конденсации; феррованадия - пяти и трехокиси ванадия в виде

		аэрозолей дезинтеграции и конденсации; ферромолибдена – растворимых и нерастворимых соединений молибдена; ферровольфрама – пыли и т.д.
--	--	--

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4.3. Участки печей, оборудованных самоспекающимися электродами	Пыль, окись углерода, возгоны каменноугольных смол, пеков, 3,4-бенз(а)пирен	
4.4. Участки хранения ферросилиция	Мышьяковистый и фосфористый водород, ацетилен	
5. Сталеплавильное отделение		
5.1. Шихтовый двор и люнкеритное отделение	Пыль	
5.2. Миксерное отделение	Пыль, окись углерода	В зависимости от марок выплавляемых сталей, также входящие в их состав вредные вещества
5.3. Печной пролет	Пыль, окись углерода	В зависимости от марок выплавляемых сталей, защитных смесей и материалов для внепечной обработки, также входящие в их состав вредные вещества
6. Прокатное производство		
6.1. Участки нагрева-тельных печей и колодцев	Окись углерода, сернистый ангидрид	Также вредные вещества, входящие в состав нагреваемого металла
6.2. Становый пролет (вальцовка, обрезание, клеймовка и т.п.)	Пыль, окись углерода	Также вредные вещества, входящие в состав обрабатываемой стали
6.3. Участок холодильников	Окись углерода, сернистый ангидрид	

6.4. Участки удаления пороков	Пыль	
6.5. Участки травления	Пары и аэрозоли кислот и щелочей	
6.6. Участки покрытий	Вредные вещества с учетом состава покрытий	
6.7. Маслоподвалы	Аэрозоль масла, окись углерода	
6.8. Машинные залы	Ртуть	
7. Трубное производство		
7.1. Рабочее место нагревательщика и подручных	Пыль, окись углерода	
7.2. Рабочее место вальцовщика и подручных, операторов на прошивных, автоматических, раскатных, непрерывной прокатки на оправку, пилигримовых сталей	Пыль, окись углерода	
7.3. Рабочее место пресовщика и подручных	Пыль	
7.4. Рабочее место оператора калибровочного, редуccionного стана	Пыль	
7.5. Рабочее место сварщика на установке непрерывной печной сварки труб, установках электросварки труб сопротивлением, токами высокой частоты, оплавлением, плоскосматываемых двухшовных	Пыль	
7.6. Рабочее место дробеструйной и пескоструйной установки	Пыль	
7.7. Рабочее место сварщика на станах электро-сварки под слоем флюса	Пыль, окислы марганца	
7.8. Рабочее место оператора листозагибочной машины	Пыль	
7.9. Рабочее место у абразивного станка	Пыль	
7.10. Рабочее место оператора установки очистки труб от флюса	Пыль, окислы марганца	

7.11. Рабочее место у станков обработки труб после сварки под слоем флюса	Пыль, окислы марганца	
7.12. Рабочее место вагранщика и подручных	Пыль, окись углерода	
7.13. Рабочее место оператора центробежной машины	Пыль, окись углерода	
7.14. Рабочее место оператора полунепрерывной отливки труб	Пыль, окись углерода	
7.15. Рабочее место стерженщика	Пыль	
7.16. Рабочее место бункерщика в смесеприготовительном отделении	Пыль	
7.17. Рабочее место промасловщика	Аэрозоль масла	
7.18. Рабочее место травильщика	Кислоты соляная, серная, азотная, фтористый водород	
7.19. Рабочее место оцинковщика	Окись цинка	
8. Метизное производство		
8.1. Участки травления	Аэрозоли кислот и щелочей	
8.2. Участки покрытий	Вредные вещества, входящие в состав материалов покрытий	
8.3. Участки производства электродов и порошковой проволоки	Пыль	Также вредные вещества, входящие в состав используемых материалов в зависимости от рецептуры
8.4. Прочие участки	Пыль	На участках мокрого волочения также продукты термодеструкции масел
9. Производство железных порошков		
9.1. Размольно-заготовительные отделения	Пыль	Также сажа, если она используется
9.2. Термическое отделение	Пыль, окись углерода	

9.3. Отделение брикетирования	Пыль	Также возгоны пеков и 3,4-бенз(а)пирен при использовании пеков
9.4. Участки получения порошков хлоридным методом	Пыль, хлористый водород, фтористый водород	
10. Переработка вторичных черных металлов		
10.1. Рабочее место газорезчика, бурщика отдельных массивов	Пыль, окись углерода	Также вредные вещества, входящие в состав стали
10.2. Рабочее место резчика на плазменных установках	Пыль, окись углерода, окислы азота, озон	Также вредные вещества, входящие в состав стали
10.3. Рабочее место газорезчика судового лома	Пыль, озон, окислы азота, свинец	Также вредные вещества, входящие в состав стали
10.4. Рабочее место сталевара, подручных, краповщика в электроплавильных цехах	Пыль, окись углерода, акролеин	Также вредные вещества, входящие в состав стали
10.5. Рабочее место операторов пакетировочных и брикетировочных прессов	Пыль	
10.6. Рабочее место операторов установок дробления чугуна, копровщиков	Пыль	
10.7. Рабочее место машинистов пакетировочных и брикетировочных прессов, установок дробления чугуна	Пыль, аэрозоль масла	
10.8. Рабочее место сортировщика стружки	Пыль	
10.9. Рабочее место машинистов мостовых кранов	Пыль, окись углерода, сернистый ангидрид	Также вредные вещества, входящие в состав используемых материалов
11. Производство огнеупоров		
11.1. Огнеупорное производство	Пыль	В печных отделениях также окись углерода, сернистый ангидрид
11.2. Смолодоломитовые,	Пыль	На участках до-

смоломagneзитовые цехи		зирования, смешения, прессования, складе готовой продукции также смолодоломитовая пыль, возгоны каменноугольных смол и пеков
11.3. Цехи огнеупорных бетонов	Пыль	На участках варочных котлов и сушил также фосфорная кислота
11.4. Цехи теплоизоляционных вкладышей	Пыль	На участках прессового отделения и сушил также формальдегид
11.5. Цехи циркониевых огнеупоров	Пыль	На участках кислотного отделения также соляная кислота

18.5. Отбор проб воздуха не следует проводить при нарушении технологии либо при неисправном состоянии или неправильной эксплуатации оборудования и всех предусмотренных средств предотвращения загрязнения воздуха рабочей зоны вредными веществами (вентиляция, укрытия и т.д.), т.к. указанные нарушения очевидны сами по себе и подлежат обязательному устранению, не требуя подтверждения результатами санитарно-химического контроля.

18.6. Контроль соблюдения максимально разовой предельно допустимой концентрации предусматривается на каждом рабочем месте с постоянным или временным пребыванием работающих на всех стадиях процесса или отдельных операциях (независимо от их продолжительности), которые могут отличаться составом выделяющихся вредных веществ либо уровнем загрязнения ими воздуха рабочей зоны.

При этом допускается ограничиваться выборочным санитарным контролем:

- на отдельных наиболее неблагоприятных рабочих местах либо отдельных наиболее неблагоприятных стадиях процесса (операциях);
- на отдельных рабочих местах, если на обследуемом производственном участке размещено значительное количество идентичного оборудования либо одинаково оформленных рабочих мест, на которых выполняются одни и те же операции.

18.7. Программа должна предусматривать также санитарный контроль воздуха рабочей зоны на основных местах пребывания работающих в период проведения ими планового ремонта технологического, санитарно-технического и другого оборудования, если эти операции могут сопровождаться выделением вредных веществ.

18.8. Периодичность планового санитарного контроля на каждом рабочем месте устанавливается в зависимости от класса опасности выделяющихся вредных веществ и диапазона колебаний их концентрации в воздухе рабочей зоны, обусловленного особенностями технологического процесса и оборудования. Во всех случаях возможного поступления в воздух рабочей зоны вредных веществ I класса опасности, а также тех веществ II класса опасности, которые из-за высокой летучести в условиях изучаемого производства могут явиться причиной тяжелого либо смертельного острого отравления, как правило, должен быть обеспечен непрерывный, предпочтительно автоматический санитарный контроль.

При поступлении в воздух рабочей зоны остальных вредных веществ II класса опасности санитарный контроль планируется не реже 1 раза в месяц.

При поступлении в воздух рабочей зоны вредных веществ III и IV классов опасности

санитарный контроль осуществляется:

- не реже 1 раза в квартал, если недостаточная стабильность режима технологического процесса или изменение технического состояния оборудования в процессе эксплуатации может оказывать существенное влияние на загрязнение воздуха рабочей зоны, а также в случае возможных сезонных колебаний концентрации вредных веществ;

- не реже 1 раза в год в остальных случаях.

18.9. На обследуемом рабочем месте на каждой стадии технологического процесса, либо отдельной операции должно быть отобрано не менее 5 последовательных проб воздуха. Если продолжительность стадии (операции) не позволяет отобрать 5 последовательных проб, то они должны быть отобраны при повторении этих стадий (операций).

При оценке кратковременных стадий процесса (операций) следует учитывать время, необходимое для поступления на данное рабочее место вредных веществ от источников их выделений в зависимости от запыленности и особенностей воздухообмена в помещении. Поэтому в соответствующих случаях отбор проб воздуха должен начинаться и заканчиваться с необходимой задержкой по отношению к оцениваемой стадии процесса (операции).

18.10. По отобранным 5 пробам вычисляются средняя

арифметическая ($\bar{X}$) и ее доверительный интервал (эпсилон):

$$X = \frac{K_1 + K_2 + K_3 + K_4 + K_5}{5}, \text{ мг/куб. м,}$$

$$\text{эпсилон} = \frac{(K_{\text{макс}} - K_{\text{мин}}) \cdot 60}{\bar{X}}, \%$$

где:

K_1 - концентрации в отдельных пробах;

1

$K_{\text{макс}}$ - максимальная концентрация в отобранных пробах;

$K_{\text{мин}}$ - минимальная концентрация в отобранных пробах.

Если полученное значение доверительного интервала равно или меньше 40%, то определенная величина средней арифметической считается достоверной. Если вычисленный доверительный интервал превышает 40%, должны быть отобраны дополнительные пробы, количество которых n определяется по формуле:

$$n = 5,8 \left(\frac{K_{\text{макс}} - K_{\text{мин}}}{\bar{X}} \right)^2 - 5.$$

По результатам ранее выполненных и дополнительных проб вычисляется средняя арифметическая, оценка считается достоверной.

18.11. Если полученное значение средней арифметической не превышает максимально разовую превышающую допустимую концентрацию вредного вещества, состояние воздуха рабочей зоны оценивается как соответствующее установленным предельно допустимым концентрациям.

18.12. Контроль соблюдения среднесменной предельно допустимой концентрации предусматривается применительно к отдельным профессиональным группам работающих. Он должен осуществляться, как правило, с применением индивидуальных пробоотборников. Для профессий, лица которых выполняют работу на фиксированных рабочих местах, допускается

выполнять отбор проб воздуха в зоне дыхания <...> устройствами.

Пробы воздуха отбираются в течение 5 смен, в каждую из которых суммарная продолжительность отбора проб должна составлять не менее 70% смены и охватывать все основные стадии технологического процесса, а также выполнение наиболее неблагоприятных операций на постоянных рабочих местах и вне их.

В течение смены отбирается одна непрерывная проба либо соответствующий ей ряд последовательных проб, который рассматривается как единая проба и характеризуется средневзвешенной величиной.

18.13. Среднесменная концентрация вычисляется как средняя арифметическая из результатов отбора проб по 5 сменам. Если она не превышает среднесменную предельно допустимую концентрацию, то состояние воздуха рабочей зоны для данной профессиональной группы оценивается как соответствующая установленной среднесменной предельно допустимой концентрации.

18.14. Для решения вопроса о величине предельно допустимой концентрации кремнеземсодержащих пылей определение процентного содержания в них свободной двуокиси кремния должно проводиться по мере изменения состава используемых материалов и по требованию контролирующих организаций не реже 1 раза в год.

18.15. Санитарно-химические исследования при осуществлении санитарного контроля за состоянием воздуха рабочей зоны выполняются по "Методическим указаниям", утвержденным Министерством здравоохранения СССР.

18.16. Вся аппаратура и приборы, используемые при санитарно-химических исследованиях, подлежат поверке и тарировке в установленном порядке.

19. Требования к санитарной охране атмосферного воздуха

19.1. В проектах строительства новых, расширяемых и реконструируемых предприятий черной металлургии должны содержаться материалы по обоснованию величин ПДВ вредных веществ в атмосферном воздухе для каждого источника в соответствии с требованиями [ГОСТ 17.2.3.02-78](#) "Охрана природы. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями".

Действующие предприятия должны иметь утвержденные ПДВ. Величины ПДВ и материалы по обоснованию должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферного воздуха от загрязнения, и утверждены в установленном порядке.

Примечание. При отсутствии ПДК вредных веществ, содержащихся в выбросах проектируемого предприятия, в расчетах используют ОБУВ, разработанные в соответствии с Инструкцией Минздрава СССР "О порядке разработки ориентировочно опасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест" N 1815-77.

19.2. В проекте новых, расширяемых, реконструируемых предприятий должны быть приведены уровни прогнозного расчета загрязнения атмосферного воздуха населенных мест с учетом фоновых (существующего) загрязнения, осуществляемого в соответствии с "Временными указаниями по определению фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе для нормирования выбросов и установления ПДВ", утвержденными Госкомгидрометом СССР 12.03.81.

Примечание. Прогноз ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха населенных мест должен выполняться по содержанию как ведущих вредных веществ в выбросах предприятий черной металлургии (окиси углерода, окислов азота, сернистого ангидрида, пыли), так и по специфическим ингредиентам выбросов, характерных для отдельных производств (например, для ферросплавных производств - аэрозоли окислов соответствующих металлов, для производств огнеупоров - кремнеземсодержащая пыль и сероводород, для коксохимического производства - фенол, сероводород, аммиак, бенз(а)пирен и др., для доменного, мартеновского, огнеупоров, чугуно- и сталелитейных, конверторного производств - бенз(а)пирен и т.д.), а также других вредных веществ, присутствующих в промышленных выбросах.

19.3. В проекте особо должны быть выделены природоохранные меры в отношении окиси углерода, окислов азота, сернистого газа и других вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, для которых в настоящее время не имеется эффективных способов очистки на предприятиях черной металлургии.

19.4. В проекте должны быть представлены решения по обеспечению соблюдения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест в период метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания промышленных выбросов (штиль, инверсии, туманообразование и др.), когда может происходить резкое временное возрастание загрязнения атмосферного воздуха.

19.5. В проекте должны быть приведены обоснования размеров, организации и благоустройства санитарно-защитной зоны.

19.6. Оптимизация топливного баланса должна проводиться в соответствии с "Указаниями по учету требований защиты атмосферы при распределении топлива на теплоэнергетические нужды металлургических заводов и котельных агрегатов", утвержденными МЧМ СССР (1978).

19.7. Строительство новых цехов и производств на промплощадке действующих предприятий допускается при наличии необходимой территории, обеспечивающей возможность размещения их с учетом характера выделяющихся вредностей и соблюдения достаточных разрывов между зданиями, а также при обеспечении содержания вредных веществ на уровне предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе прилегающих селитебных территорий с учетом суммарного загрязнения как расширяющихся, так и соседних промышленных предприятий.

19.8. Прием в эксплуатацию выстроенных и реконструированных объектов производственного назначения проводится в соответствии с главой СНиП по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий и сооружений при условии ввода газопылеулавливающих сооружений и окончания комплексного испытания.

19.9. В пусковые комплексы должны включаться все мероприятия, необходимые для защиты атмосферного воздуха от загрязнения выбросами данного производства.

19.10. При капитальных ремонтах и реконструкции металлургических агрегатов должны быть составлены мероприятия по строительству газопылеулавливающих установок за источником выбросов в атмосферу, не имеющим таких установок, а также по модернизации и усовершенствованию существующего газопылеулавливающего оборудования.

19.11. Проектирование, строительство и эксплуатация отдельных газопылеулавливающих сооружений должны отвечать требованиям "Правил технической эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок" (1978). Производительность систем газоочистки должна приниматься из условий обеспечения проектной эффективности в течение полного цикла работы агрегата с учетом максимально возможной температуры, запыленности и объемов отсасываемых газов.

19.12. Профилактические и капитальные ремонты газопылеулавливающих сооружений проводятся по годовому графику, согласованному с графиком остановки основных производственных агрегатов. Работа основных агрегатов с отключенными газопылеулавливающими сооружениями запрещается.

19.13. В случае аварийной остановки газопылеулавливающего сооружения основное оборудование должно отключаться немедленно после окончания технологического цикла. В случае непрерывного технологического цикла составляется график ликвидации аварийной ситуации. Во всех случаях аварийной установки составляется акт по установленной форме.

19.14. На металлургических заводах должна предусматриваться служба защиты атмосферы (СЗА) в соответствии с типовым "Положением о санитарных лабораториях на промышленных предприятиях" N 822-69, обеспечивающая:

- паспортизацию пылегазоочистных установок, контроль за их эксплуатацией и эффективностью работы;
- проведение анализа эффективности мероприятий по защите атмосферы и др.

19.15. Лабораторный контроль за степенью загрязнения атмосферного воздуха в районах размещения предприятий черной металлургии осуществляется Госкомгидрометом СССР, санитарными лабораториями на промышленных предприятиях и органами санитарного надзора в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-77 "Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха

населенных пунктов" и "Руководством по контролю за загрязнением атмосферы", утвержденным Минздравом СССР и Госкомгидрометом СССР.

19.16. При размещении стандартных постов и организации подфакельных наблюдений необходимо учитывать наличие большого количества неорганизованных выбросов, создающих высокие уровни загрязнения в воздухе селитебных зон, прилегающих к промплощадке предприятий, а также наличие высоких организованных выбросов, создающих максимальные уровни загрязнения на расстоянии 10 - 40 высот труб.

19.17. Обязательному санитарному контролю подлежит содержание в атмосферном воздухе ведущих вредных веществ, присутствующих в выбросах любого предприятия черной металлургии, - окись углерода, сернистый газ, окислы азота, пыль. В дополнение к ним, в зависимости от состава производств и местной санитарной ситуации, выбираются специфические загрязнители.

Перечень дополнительных вредных веществ в зависимости от вида производства, подлежащих санитарному контролю, приводится в табл. 19.1.

Таблица 19.1

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,
СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ПОДЛЕЖИТ САНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ**

Производство	Основные вредные вещества
Коксохимическое	Фенол, бенз(а)пирен, сероводород, цианистый водород, аммиак
Ферросплавов:	
Ферромарганцевое	Аэрозоль окислов марганца
Феррохромовое	Окислы хрома
Феррованадиевое	Аэрозоль окиси ванадия
Силикомарганцевое и металлического марганца	Аэрозоль окислов марганца, кремнеземсодержащая пыль
Ферросилициевое	Кремнеземсодержащая пыль
Ферромolibденовое	Соединения молибдена
Ферровольфрамовое	Пыль вольфрама
Огнеупоров	Кремнеземсодержащая пыль

1. Кроме поименованных вредных веществ, контроль может проводиться за другими ингредиентами, представляющими опасность для населения.

2. Следует учитывать возможность трансформации компонентов выбросов в атмосферный воздух, в частности, возможность вычисления SO_2 в SO_3 в присутствии окислов железа и других металлов, что определяет необходимость включать в число специфических ингредиентов и аэрозоль серной кислоты.

3. При оценке степени загрязнения атмосферного воздуха пылью следует руководствоваться дифференцированной ПДК в зависимости от содержания свободной двуокиси кремния.

4. При оценке степени загрязнения атмосферного воздуха при совместном присутствии нескольких веществ необходимо учитывать эффект биологической суммации в соответствии со списком ПДК, утвержденным МЗ СССР.

19.18. Контроль за содержанием канцерогенных углеводородов в промышленных выбросах и атмосферном воздухе проводится в соответствии с "Методическими указаниями по исследованию выбросов канцерогенных углеводородов в атмосферу от коксохимического

производства", КНИИОКГ, г. Киев, 1978, "Методическими [указаниями](#) по отбору проб из объектов внешней среды и подготовке их для последующего определения канцерогенных полициклических ароматических углеводородов" N 1424-76 и "Методическими [указаниями](#) по качественному и количественному определению канцерогенных ароматических углеводородов в продуктах сложного состава" N 1423-76.

20. Требования к санитарной охране водоемов от загрязнения сточными водами

20.1. В проекте должны быть приведены материалы по:

- обоснованию выбора источников водоснабжения с учетом перспективы развития предприятий строительства нового и расширения существующего города или поселка;
- обоснованию выбора площадки для нового строительства, ее размещению по отношению к населенному пункту, месту выпуска сточных вод предприятия, возможности отведения поверхностного стока. При необходимости изоляции стока от водоема должны предусматриваться накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты;
- обоснованию решений по системе канализации (промышленной, ливневой, хозяйственно-фекальной).

20.2. На предприятиях необходимо проводить мероприятия, направленные на сокращение водопотребления и водоотведения за счет рациональной технологии производства, максимального использования очищенных сточных вод в системах оборотного и повторного водоснабжения, создания бессточных систем.

Переход на бессточное производство должен осуществляться путем максимального внедрения малоотходной и безотходной технологии, в т.ч. бескислотных методов удаления окалина, сухого обезжиривания металлов, травления в соляной кислоте и каскадной промывки металла, сухой очистки отходов газов и пневмотранспорта пыли, испарительного и воздушного охлаждения агрегатов и др.

Системы водоснабжения предприятий должны обеспечивать: разделение (при необходимости) сточных вод в соответствии с характером содержащихся в них загрязнений; предотвращение разбавления концентрированных вод; максимальное сокращение общего стока и сбросов в ливневую канализацию, устранение переливов и образования избыточных вод.

Продувочные воды "грязных" оборотных циклов должны быть максимально использованы для питания потребителей, расходующих воду безвозвратно. При необходимости должна быть предусмотрена очистка продувочных вод, степень которой должна соответствовать техническим нормативам конкретной категории оборотных вод. Выпуск продувочных сточных вод в водоем должен осуществляться с учетом требований "[Правил](#) охраны поверхности вод от загрязнения", М., 1975.

Исходя из балансовых расчетов и прогнозов солевого состава оборотной воды должны быть определены количества бытовых, а также поверхностных стоков для подпитки оборотных систем. Глубина очистки и доочистки указанных категорий сточных вод должна определяться в соответствии с исходным их составом и характером последующего использования. В случаях микробного загрязнения при очистке рассматриваемых сточных вод совместно с хозяйственно-бытовыми стоками последние подлежат обязательному обеззараживанию.

При очистке и стабилизационной обработке оборотной воды и особенно при использовании токсичных ингибиторов против коррозии должны предусматриваться необходимые мероприятия по санитарной охране окружающей среды (атмосферного воздуха от гидроаэрозолей, выносимых с градилен и водоемов).

20.3. Для снижения степени загрязненности сточных вод на производствах необходимо внедрять эффективные технологические мероприятия по извлечению из стоков продуктов и доведению их до товарных кондиций. Из сточных вод должны извлекаться твердые загрязняющие вещества (железосодержащие шламы, шлаки, зола и т.д.), смолы, масла и др.

20.4. Сточные воды производств черной металлургии должны очищаться от основных загрязняющих химических веществ (цианиды, роданиды, фенолы, железо, сульфаты, хлориды, аммиак, нитриты, нитраты и т.д.). Условия очистки сточных вод от загрязнителей, для которых не

установлены ПДК, должны согласовываться с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

20.5. Лабораторный контроль за влиянием сточных вод предприятий черной металлургии на условия хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования учреждениями санитарно-эпидемиологической службы проводится выборочно, исходя из местной санитарной ситуации на водоеме и степени его возможной опасности для здоровья населения. Лишь в особых случаях, связанных с выявлением причин создавшейся неблагоприятной санитарной обстановки на водоеме, должен быть осуществлен контроль и за эффективностью работы очистных сооружений.

Государственный лабораторный контроль органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы осуществляется в соответствии с требованиями "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" N 1116-74, "Правил охраны прибрежных вод морей" N 1210-74, а также с учетом "Методических указаний по санитарной охране водоемов от загрязнения сточными водами заводов черной металлургии" N 1429-76, определяющих обязательный контроль за содержанием в воде специфических ингредиентов, характерных для сточных вод предприятий черной металлургии.

20.6. Производственный контроль за условиями эксплуатации и эффективностью работы сооружений по очистке, обеззараживанию и условиям отведения сточных вод является обязанностью предприятий, эксплуатирующих эти сооружения. Санитарные лаборатории предприятий должны осуществлять контроль согласно требованиям типового "Положения о санитарных лабораториях на промышленных предприятиях" N 822-69 при методическом руководстве районной или городской санитарно-эпидемиологической службы.

20.7. Контроль за технической эффективностью работы водоохраных сооружений и общим содержанием водоемов осуществляется органами по регулированию использования и охране вод Минводхоза СССР.

21. Требования к санитарной охране почвы

21.1. Санитарная охрана почвы от загрязнения ее отходами предприятий черной металлургии обеспечивается в соответствии с "Санитарными правилами проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения не утилизируемых промышленных отходов" N 1746-77.

21.2. Промышленное предприятие обеспечивает технологический цикл агломерационных фабрик, доменного производства, сталеплавильных цехов, коксохимических фабрик и других производств с максимальной утилизацией твердых отходов в готовый продукт.

21.3. Промышленное предприятие черной металлургии составляет инвентаризацию не утилизируемых твердых отходов с учетом количественного накопления их (за смену, за сутки, за месяц) по классам опасности (I, II, III, IV) для решения вопроса по их утилизации и обезвреживанию.

21.4. Предприятия черной металлургии разрабатывают:

- правила временного хранения на территории не утилизируемых отходов, тары-упаковки, транспортировки отходов (с места обезвреживания), исключаящих их распыление, россыпь, загрязнение окружающей предприятие территории и почвы населенных мест;

- инструкцию по соблюдению правил техники безопасности и производственной санитарии для рабочих, занятых сбором, погрузкой, транспортировкой, разгрузкой и сдачей не утилизируемых токсичных отходов черной металлургии на полигон захоронения и обезвреживания.

Инструкции согласовываются с местными органами санитарного надзора и утверждаются руководством предприятий черной металлургии.

21.5. Почвенные методы для обезвреживания промышленных стоков предприятий черной металлургии не допускаются.

21.6. При производстве вскрышных и земляных работ при строительстве предприятий пахотный слой должен быть сохранен в отдельном терриконе с целью его дальнейшего использования в рекультивировании нарушенных земель и в городском хозяйстве.

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ <*>

<*> В таблице использованы материалы: "Отраслевые нормы искусственного освещения основных цехов заводов черной металлургии", утвержденные Минчерметом в 1974 г., "Нормы проектирования искусственного освещения метизных заводов", утвержденные Минчерметом в 1977 г.

N п/п	Наименование освещаемых помещений, участков, оборудования	Поверхность, для которой нормируется освещенность	Плоскость для которой нор- мируется ос- вещенность	Разряд и под- разряд по СНиП II-4-79	Нормируемая освещен- ность, лк			Пока- затель ослеп- лен- ности, не бо- лее	Кoeffи- циент пульса- ции, %, не бо- лее	Дополнительные указания
					одно общее осве- щение	комбинированное освещение	общее + местное			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Механическая обработка руд и материалов										
	Отделение вагонопро- кидывателей									
1	Площадка обслуживания	На полу	Горизонталь- ная	VIIIa	100 <*>	-	-	60	30	
2	Вагонопро- кидыватель	На вагоне	Вертикальная	VIIIб	50	-	-	-	-	
3	Отделение бункеров	На приемной решетке	Горизонталь- ная	VIIIб	50	-	-	-	-	
4	Бункер	В зоне шу- ровки	Горизонталь- ная	VIIIб	50	-	-	-	-	
5	Эстакада над бункерами вне здания	На приемной решетке	Горизонталь- ная	XI	10	-	-	-	-	
6	Места по- грузки и вы- грузки руды, материалов вне здания	На полу, в траншее	Горизонталь- ная	XI	10	-	-	-	-	
	Помещения конвейеров									
7	Конвейеры в цехах	На ленте	Горизонталь- ная	VIIIб	20	-	-	-	-	Освещенность приведена для ламп накалива- ния
8	Конвейеры в галереях и тоннелях	На ленте	Горизонталь- ная	VIIIв	10	-	-	-	-	-"
9	Натяжные станции	На механиз- мах	Вертикальная	VIIIб	20	-	-	-	-	-"
10	Приводы кон- вейеров	На приводах	Горизонталь- ная	VIIIa	30	-	-	60	20	-"
11	Конвейерные весы	На шкале ве- сов	Вертикальная	VIIIб	20	-	-	-	-	-"
12	Проходы у конвейеров	На полу	Горизонталь- ная	-	10	-	-	-	-	-"
13	Отделения грохочения и сортировки	На оборудо- вании, ре- шетках, на полу, прохо-	Горизонталь- ная	VI	150	-	-	60	20	

14	Отделение дробления	На оборудовании	Вертикальная, горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	Освещенность приведена для ламп накаливания
15	Закрытые склады сыпучих материалов	На полу	Горизонтальная	-	20	-	-	-	-	
16	Открытые эстакады над бункерами, склады	На приемной решетке, на полу	Горизонтальная	XI	10	-	-	-	-	
Помещения машзалов, КИП, пультов управления, щитов контроля и т.п.										
17	Фасады щитов в помещениях, КИП, пульты управления, в операторских и диспетчерских	На приборах	В плоскости расположения приборов	IVг	150	-	-	40	20	
18	Задняя сторона щитов	На приборах	Вертикальная	VIIIб	50	-	-	-	-	
19	Машзалы	На оборудовании	Горизонтальная	IVг	150	-	-	40	20	
Коксохимическое производство										
Угледопготовительный цех и отделение коксосортировки (см. раздел "Механическая обработка руд и материалов")										
	Коксовый и пекококсовый цехи									
20	Помещение механизмов угольной башни	На механизмах	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	30	
21	Верх печей коксовых и пекококсовых батарей, коксовыталкивающая и двересъемная машины, помещение насосов тушильных башен	На загрузочных люках, на оборудовании	Горизонтальная, вертикальная	VI	150	-	-	60	30	
22	Промежуточные и конечные площадки, коридоры газопроводов вдоль печей, кантовочные площадки и площадки обслуживания	На полу	Горизонтальная	VIIIб	50	-	-	-	-	
23	Аппаратура в кабине машиниста двересъемной и коксовыталкивающей машины	На аппаратуре	В плоскости расположения аппаратов	IVг	150	-	-	40	20	
24	Фасады коксовых и пекококсовых батарей с машинной и коксовой стороны, двери батарей	На двери	Вертикальная	VII	200	-	-	40	20	
25	Установка	На шкалах	В плоскости	IVг	150	-	-	40	20	

	сухого тушения кокса (УСТК)	приборов	расположения приборов							
26	Площадки обслуживания УСТК	На полу	Горизонтальная	VIIIв	30	-	-	-	-	
Химические цехи										
27	Редукционно-охладительная установка	На оборудовании	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	20	
28	Помещение насосов	-"-	-"-	VI	150	-	-	60	20	
29	Стол для анализа, трубчатые газовые холодильники	На столе, на шкалах приборов	Горизонтальная, в плоскости расположения приборов	Vб	150	-	-	40	20	
30	Технологические площадки холодильников	На полу	Горизонтальная	VIIIб	50	-	-	-	-	
31	Площадка обслуживания наружного оборудования	-"-	-"-	XIII	2	-	-	-	-	
Цех улавливания										
32	Места установки центрифуг, аммиачные колонки	На оборудовании	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	80	30	
33	Оборудование пиридиновой установки, обесфеноливающий скруббер, оборудование улавливания молока, помещения насосов, теплообменников, места отбора проб	-"-	-"-	VI	150	-	-	80	30	
34	Площадки обслуживания, сатураторы для улавливания молока, сборники маточного раствора, пароперегреватели, вентиляторные помещения	На площадках обслуживания, на оборудовании	-"-	VIIIб	50	-	-	-	-	
35	Места установки термометров	На шкале термометра	В плоскости расположения термометров	Vб	150	-	-	40	20	
36	Места погрузки продуктов в вагоны и цистерны	На полу, уровне жидкости	Горизонтальная	VIIIб	50	-	-	-	-	
37	Площадки обслуживания наружных баков, градирни для масла	На полу	-"-	XI	10	-	-	-	-	
Цех очистки от сероводорода (мышьяковый)										
38	Места установки аппаратуры, по-	На механизмах, оборудовании	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	

	мещение вакуум-фильтров, нейтрализаторов, пекоосборников, помещение для приготовления растворов, компрессоров, сухой сероочистки									
Смолоперегонный цех										
39	Помещение насосов трубчатых печей и подачи в кубы, места установки аппаратуры в манжусном отделении, сборники смолы, помещение кристаллизаторов, прессо-сов, центрифуг, моечных аппаратов, насосов и т.д.	На оборудо-вании	Горизонталь-ная	VI	150	-	-	60	20	
40	Площадки обслуживания реакторов	На полу	-"-	VIIIб	50	-	-	-	-	
41	Помещение сливных тарелок	На оборудо-вании	-"-	VIIIa	75	-	-	60	20	
42	Площадки обслуживания оборудования (вне здания)	На полу	-"-	XI	10	-	-	-	-	
Цех ректификации										
43	Места установки указательных стекол, манометров, места контроля технологического процесса, уровней расхода жидкостей	На стеклах, смотровых фонарях, манометрах	Вертикальная	Vв	150	-	-	40	20	
44	Места установки оборудования	На оборудо-вании	Горизонталь-ная	VIIIб	50	-	-	-	-	
45	Места спуска жидкостей, установки задвижек, кранов	-"-	-"-	VI	150	-	-	60	20	
Цех кумароновой смолы										
46	Установка кумароновой смолы, мас-лоотделитель	На оборудо-вании	Горизонталь-ная	VI	150	-	-	60	20	
47	Отделение мерников конденсаторов, питомники биохимической установки	-"-	-"-	VIIIa	75	-	-	80	20	
48	Первичные отстойники, биобассейны	На уровне жидкости	-"-	VIIIв	30	-	-	-	-	

49	Площадки обслуживания, погрузочные площадки, навесы для отмывания мешков, склад твердой кумароновой смолы, бассейны вне здания	На полу	Горизонтальная	XII	5	-	-	-	-	
Производство агломерата и железорудных окатышей										
50	Приемное устройство, отделение коксодробления, подготовки известняка, шихтовое отделение	(см. раздел "Механическая обработка руд и материалов)								
51	Отделение смесителей и окомкователей	На полу	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	20	
52	Спекательный зал агломерационной машины	На ленте и приводе агломашин	-"	VI	150	-	-	60	20	
53	Отделение обжига окатышей	Место загрузки и выгрузки печи	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	
54	Экстаустированное и дымососное отделение	На полу	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	
55	Площадки батарейных циклонов	-"	-"	VIIIb	30	-	-	-	-	
56	Привод и роликовые опоры: открытые площадки	-"	-"	VIIIб	50	-	-	-	-	
	площадки в зданиях	-"	-"	VI	150	-	-	60	20	
57	Отделение маслосмазки	На полу и оборудовании	-"	VIIIa	75	-	-	60	20	
58	Насосное отделение	На полу	-"	VI	150	-	-	60	20	
59	Монтажные и ремонтные площадки	-"	-"	VI	150	-	-	60	20	
60	Вулканизационная мастерская	-"	-"	VI	150	-	-	60	20	
Сооружения вне здания										
61	Стустители и отстойники	На переходных площадках	-"	XIII	2	-	-	-	-	
62	Площадки батарейных циклонов	На полу	-"	XII	5	-	-	-	-	
63	Хвостовая часть агломашин	Ленты конвейера, охладитель	-"	X	30	-	-	-	-	
64	Места уборки просыпи, погрузки агломерата, руды и др. мате-	На полу	-"	XII	5	-	-	-	-	

	риалов									
Доменное производство										
65	Подбункерное помещение, места уборки и загрузки мусора скиповой ямы, подъемник коксовой мелочи	На полу, окнах загрузки, на оборудовании	Горизонтальная, вертикальная	VIIIБ	50	-	-	-	-	
66	Рельсовые пути скипового подъемника	На головке рельса	Горизонтальная	XII	5	-	-	-	-	
67	Загрузочное устройство доменной печи	На оборудовании	Вертикальная	XI	10	-	-	-	-	
68	Рабочая площадка литейного двора, район чугуновой и шлаковой летки	На желобе чугуна или шлака, на летке	Горизонтальная, вертикальная	VII	200	-	-	40	20	
69	Чугуновозные и шлаковозные пути, хозпуть	На путях, под шахтами двора	Горизонтальная	X	30	-	-	-	-	
70	Фурменная зона	На фурме	Вертикальная	VI	150	-	-	60	20	
71	Проходы вокруг печи и площадки перед печью	На полу	Горизонтальная	-	50	-	-	-	-	
72	Воздухонагреватели, помещение электрофильтров, шахта лифта	На арматуре, на полу, на направляющих	Вертикальная, горизонтальная	VIIIБ	50	-	-	-	-	
73	Кабина лифта	На полу	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	-	-	
74	Внутренние площадки обслуживания печи, воздухонагревателей и т.д., лестницы	-"-	-"-	VIIIБ	50	-	-	-	-	
75	Наружные площадки обслуживания	На площадках и ступенях	-"-	XIII	2	-	-	-	-	
76	Постановочные пути для ковшей	На полу, головке рельса	-"-	VIII	75	-	-	-	-	
77	Место заливки чугуна на разливочной машине	На воронке	-"-	VII	200	-	-	-	-	
78	Проход у конвейера	На полу	-"-	-	50	-	-	-	-	
79	Приводная станция разливочной машины	На оборудовании	-"-	VIIIa	75	-	-	-	-	
80	Помещения приготовления известкового молока	На полу	-"-	VIIIБ	50	-	-	-	-	
81	Установка для опрыски-	На дне ковша	-"-	VIIIБ	50	-	-	-	-	

	вания шлаковых ковшей									
82	Склад слитков чугуна	На полу	-"-	-	50	-	-	-	-	
83	Площадка ремонта ковшей и утеплителей	На дне и стенах ковшей	В плоскости ремонта ковшей	VIIIa	75	-	-	-	-	
Производство ферросплавов										
84	Закрытые склады шихты, руды и флюсов, помещения дозирования смеси	См. раздел "Механическая обработка руд и материалов"								
85	Рабочие площадки печей, летки в местах гранулирования ферросплавов и разливки, пекоплавители	На полу вокруг печи, на летке	Горизонтальная, вертикальная	VII	200	-	-	40	20	
86	Места чистки и ремонта ковшей	На полу	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	
87	Смесители	На оборудовании	-"-	VIIIa	75	-	-	60	20	
88	Площадки наращивания электродов	Внутри и снаружи кожухов	-"-	VI	150	-	-	60	20	
89	Прессы: верхняя площадка элеваторы, тележки, лотки	На оборудовании	-"-	VIIIa	75	-	-	60	20	
		Места загрузки массы, на летке	-"-	VI	150	-	-	60	20	
	ножницы, ножи	На ножах	Вертикальная	Vб	150	-	-	40	20	
90	Рольганги холодильников	На уровне электродов	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	
91	Под печей, проходы между печами, места погрузки в отделеции графитации	На уровне пола	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	20	
92	Торцовые пилы, фрезерные и токарные станки для обработки электродов	На обрабатываемой поверхности	Вертикальная, горизонтальная	Vб	150	-	-	40	20	
93	Контрольные столы, весы	На столе, на шкале	-"-	Vб	150	-	-	40	20	
94	Места упаковки	На полу	Горизонтальная	Vв	150	-	-	40	20	
95	Проходы	-"-	-"-	-	50	-	-	-	-	
Алкомотермитные цехи										
96	Низ обжиговых печей, 2-я рабочая и 3-я площадки, смотровые окна, вентили	На оборудовании	Вертикальная, горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	20	

97	Пролеты за- грузки стака- нов концент- ратами, оча- ги непечной плавки	На полу	Горизонталь- ная	VI	150	-	-	60	20	
98	Водяные хо- лодильники	-"-	-"-	VIIIa	75	-	-	60	20	
99	Столы сорти- ровки	На столах	-"-	IVб	200	-	-	40	20	
100	Места упа- ковки, пере- вешивания	-"-	-"-	Vб	150	-	-	40	20	
Сталеплавильное производство										
101	Мартеновские цехи Миксер: места залив- ки и слива, цапфы ковшей чугуновозов, площадки обслуживания	На ковше и горловине миксера, на цапфах, на полу	Вертикальная, горизонталь- ная	VII	200	-	-	40	20	
	электропри- вод миксера	На оборудо- вании	Горизонталь- ная	VIIIa	75	-	-	60	20	
102	Помещение весов	На шкале	Вертикальная	Vб	150	-	-	40	20	
103	Проходы	На полу	Горизонталь- ная	-	50	-	-	-		
104	Места за- грузки мар- теновской печи, прохо- ды по пло- щадке, пе- редняя сто- рона печи, желоба для заливки чу- гуна	На полу, на уровне жело- ба, на стен- ке печи	Горизонталь- ная, верти- кальная	VII	200	-	-	40	20	
105	Стеллажи или вагоны с мюльдами	На высоте 1 м	Горизонталь- ная	VI	150	-	-	60	20	
106	Желоба для выпуска ста- ли и шлака из мартенов- ской печи, стенки печи у выпускного отверстия	На желобе, на стенке	Горизонталь- ная, верти- кальная	VII	200	-	-	40	20	
107	Форсунки	На стенке	Вертикальная	VIIIa	75	-	-	60	20	
108	Площадка двигателей аппаратов и обслуживания газопроводов	На оборудо- вании	Горизонталь- ная	VIIIa	75	-	-	60	20	
109	Разливочный пролет	На две кана- вы	-"-	VII	200	-	-	40	20	
110	Участок ре- монта ков- шей, убороч- ный пролет	На полу	-"-	VI	150	-	-	60	20	
111	Места гид- равлической очистки из- ложниц, ре- монта и под- готовки из- ложниц, мес- та установки изложниц на тележки, ме- ханической	На днище, на тележках, на изложницах	-"-	VI	150	-	-	60	20	

	очистки и покраски изложниц									
112	Смоловарка со смолохранилищем	На уровне пола	-"-	VIIIa	75	-	-	60	20	
113	Места разделения слитков в стрипперном отделении	На полу	-"-	VI	150	-	-	60	20	
114	Склад изложниц	-"-	-"-	VIIIa	75	-	-	-	-	
115	Оборудование котлов-утилизаторов	На оборудовании	-"-	VIIIб	50	-	-	-	-	
Конвертерные цехи										
116	Миксер, участок ремонта ковшей, отделение разработки шлаков и извлечения металлов, отделение разливки	См. раздел "Мартеновские цехи"								
117	Горловина конвертера при заливке и выливке металла	На горловине	Вертикальная	VII	200	-	-	40	20	
118	Фурменная зона	На фурмах	-"-	VI	150	-	-	60	20	
119	Места подготовки и ремонта ковшей	На днище	Горизонтальная	Vб	150	-	-	40	20	
120	Установка для осветления воды оборотного цикла газоочистки	На насосах	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	-	-	
121	Проходы	На полу	-"-	-	50	-	-	-	-	
Электросталеплавильные цехи										
122	Площадки перед печью, загрузочные окна печи, желоба и шлаковые коробки для выпуска шлака	На полу, на заслонке, на желобе	Горизонтальная, вертикальная	VII	200	-	-	40	20	
123	Канава для изложниц	На полу	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	
124	Проходы	-"-	-"-	-	50	-	-	-	-	
125	Установка непрерывной разливки стали: промежуточный ковш, верх кристаллизатора, роликовые клетки, зоны резки слитков	На крышке ковша, на металле, на роликах	Горизонтальная, вертикальная	VII	200	-	-	40	20	
	пол площадки, кристаллизатор и зона охлаждения, пло-	На полу, на стенке кристаллизатора и роликах, на оборудо-	Вертикальная	VIIIб	50	-	-	-	-	

	щадки приводов	вании								
	кантователь	На оборудовании	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	20	
126	Места складирования слитков	На полу	-"	VIIIa	75	-	-	60	20	
Прокатное производство										
127	Цехи горячего проката									
	Нагревательные колодцы: верх колодцев	На крышках	Горизонтальная	VII	200	-	-	40	20	
	Дымовые клапаны, уравновешивающие устройства рекуператоров, дроссели горелок и т.д.	На оборудовании	Горизонтальная	VIIIб	50	-	-	-	-	
128	Помещения вентиляторов	На оборудовании	-"	VIIIa	75	-	-	60	20	
129	Проходы, площадки лазов, шлаковые коридоры, места спуска и уборки шлака	На полу	-"	-	50	-	-	-	-	
130	Методические печи: толкатели, форсунки	На уровне металла, на полу	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	
	окна загрузки и выгрузки	На стенке печи	Вертикальная	VII	200	-	-	40	20	
	зольники и предтопочные пространства	На полу	Горизонтальная	VIIIб	50	-	-	-	-	
131	Камерные печи	На площадке загрузки	-"	VI	150	-	-	60	20	
132	Проходы	На полу	-"	-	50	-	-	-	-	
133	Пути движения тележки и места погрузки и разгрузки слитков	На головке рельса, на рольганге	Горизонтальная	VII	200	-	-	40	20	
134	Рольганги, транспортеры с самосветящим металлом	На роликах	-"	VII	200	-	-	40	20	
135	То же, но не с самосветящим металлом	-"	-"	VIIIa	75	-	-	60	20	
136	Обжимные, заготовочные, сортовые, толсто- и среднелистовые станы	На циферблате нажимных устройств	Вертикальная	IVб	200	500	150	40	20	
137	Непрерывные листовые станы горячей прокатки	-"	-"	Vб	150	200	150	40	20	
138	Валки клетей	На валках, проводках	-"	VII	200	-	-	40	20	
139	Качающие	На оборудо-	Горизонталь-	VII	200	-	-	40	20	

154	Транспортеры подачи рулонов в травильно-купоросные отделения	На оборудовании	-"-	VI	150	-	-	60	20
155	Места складирования	На полу	-"-	VI	150	-	-	60	20
156	Агрегаты непрерывного травления: стыковсварочные машины, лентосшивательная машина, места проверки качества травления ленты	На уровне ленты в месте сварки, в месте сшива, на ленте	-"-	Va	200	-	-	40	20
	прочее оборудование агрегата	На уровне ленты по всему агрегату	-"-	VI	150	-	-	60	20
157	Яма отходов металла	На коробке	-"-	VIIIa	75	-	-	60	20
158	Места сбора щеток, растворные отделения	На полу, на оборудовании на площадках	-"-	VI	150	-	-	60	20
159	Прокатные станы: разматыватели	На рулоне	Вертикальная	Va	200	-	-	40	20
	клетки	На валках	-"-	IVb	200	-	-	40	20
	оборудование стана	На оборудовании	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20
160	Места складирования оборудования стана	На полу	-"-	VI	150	-	-	60	20
161	Проходы	-"-	-"-	-	50	-	-	-	-
162	Маслоподвалы	На полу, приборах, задвижках	Горизонтальная и в плоскости расположения приборов	VIIIa	75	-	-	60	20
163	Машины сборки опорных валков	На станине	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20
164	Станки шлифовки валков	На обрабатываемой поверхности	-"-	IIb	-	2000	200	20	20/10
165	Агрегаты продольной резки ленты: дисковые ножи	На ножах	Вертикальная	IVb	200	-	-	40	20
	прочее оборудование	На оборудовании	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20
166	Яма с коробами для обрезки металла	На коробе	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	20
167	Агрегаты поперечной мерной резки полосы: столы набора листов в пакеты, очистные устройства	На столах, на циферблате	Горизонтальная, вертикальная	Vb	150	-	-	40	20
168	Места складирования	На полу	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20

	дирования пакетов		ная							
169	Агрегаты защитного покрытия листов: места осмотра покрытых листов	На листе	—"	Vб	150	—	—	40	20	
	оборудование агрегата	На уровне листов	—"	VI	150	—	—	60	20	
170	Отделение колпаковых печей	На полу	—"	VI	150	—	—	60	20	
171	Агрегаты непрерывного отжига полосы:									
	зоны осмотра поверхности ленты	На ленте	Вертикальная	IVa	300	—	—	40	20	
	устройство химической и электрохимической очистки металла, верхняя площадка	На уровне ленты	Горизонтальная	VI	150	—	—	60	20	
	то же, нижняя площадка	На оборудовании, вентилях	Вертикальная	VIIIa	75	—	—	60	20	
	верхние площадки роликов накопителей	На оборудовании	Горизонтальная	VIIIб	50	—	—	—	—	
	накопители	На ленте, в зоне осмотра	Вертикальная	Vб	150	—	—	40	20	
	площадки нижних и верхних приводных роликов башенных печей	На оборудовании	Горизонтальная	Vв	150	—	—	40	20	
	средние площадки, помещение под печами	На полу	—"	VIIIб	50	—	—	—	—	
172	Машины покрытия листов тальком: входная щель камеры покрытия	На щели	Вертикальная	Vв	150	—	—	40	20	
173	Помещения укладки покрытых листов в пакеты	На вагонетке	Горизонтальная	VI	150	—	—	60	20	
174	Бункера загрузки талька	На бункерах, площадках	—"	VI	150	—	—	60	20	
175	Агрегаты непрерывного электроизоляционного и защитного покрытия ленты: стыкосварочные машины	На ленте, в месте сварки	Горизонтальная	Va	200	—	—	40	20	
	места осмотра качества покрытия ленты, петлевые ямы	На ленте	—"	IVa	300	—	—	40	20	
	прочее оборудование	На уровне ленты	Горизонтальная	VI	150	—	—	60	20	

	агрегата									
176	Столы контроля листов	На столах	"-"	IIa	-	4000	400	20	20/10	
177	Места упаковки листов	На полу	"-"	Vв	150	-	-	40	20	
178	Склады пакетов листов	"-"	"-"	VI	150	-	-	60	20	
179	Проходы	"-"	"-"	-	50	-	-	-	-	
180	Агрегаты электролитического лужения и оцинкования: разматыватель	На разматывателе	"-"	VI	150	-	-	60	20	
	травильные, промывочные и др. ванны, моечные машины	На ванне	"-"	VI	150	-	-	60	20	
	ванны электролитических покрытий	На полосе	"-"	IVв	200	-	-	40	20	
	моталка готового металла	На полосе	"-"	IIIв	300	750	150	40	20/15	
181	Сортировочные столы	На столах	"-"	IIг	300	1000	150	20	20/10	
182	Места упаковки жести	На столах	"-"	VI	150	-	-	60	20	
	Отделение рекуперации олова									
183	Кислотные и электролизные ванны	На ванне	"-"	VI	150	-	-	60	20	
184	Прочее оборудование (печи)	На оборудовании, полу	"-"	VIIIa	75	-	-	60	20	
Трубное производство										
	Цехи горячей прокатки и труб (бесшовных)									
185	Столы осмотра заготовок, инспекционные участки	На столах, стеллажах	Горизонтальная	IIIa	-	2000	200	40	20/15	
186	Места ремонта заготовок	На столах, на полу	"-"	IIIв	300	750	150	40	20/15	
187	Прессы, ножи, пилы	На металле, в зоне резания	"-"	VI	200 <*>	-	-	60	20	
188	Места резки автогеном, загрузочные окна печей, окна для кантовки металла, выбрасыватель металла из печей, выходные стороны прошивных станов, выбрасыватели, рольганги трубопрокатных станов, свароч-	На стенке печи, на уровне рольганга печи, на рольгангах прошивных, трубопрокатных станов	Вертикальная, горизонтальная	VII	200	-	-	40	20	

	ные машины									
189	Загрузочные площадки печей, лебедки шиберного и перекидного устройства, карманы для заготовок, устройства для распределения труб, станки для продувки труб	На площадке, лебедке, на металле, на стеллажах, на оборудовании	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	
190	Прошивные станы, обдирочные и обкатные станки, индукционные нагревательные приборы	На пуансонах, на резцах и валках, на приборах	Вертикальная	Vб	150	-	-	40	20	
191	Трубопрокатные станы	На валках	-"	IIIг	200	400	150	40	20/15	
192	Склады стержней	На полу	Горизонтальная	-	20	-	-	-	-	Освещенность приведена для ламп накаливания
193	Трубообрезные станки	На пилах	-"	IIв	-	2000	200	40	20/10	
194	Обжимные, заготовочные, толсто- и среднелистовые станы	На циферблате	Вертикальная	IIIв	300	-	-	40	20	
195	Правильные машины	На роликах, со стороны наблюдения за качеством правки металла	-"	VI	200 <*>	-	-	60	20	
196	Ножницы, пилы, прессы холодной резки	На металле	Горизонтальная	VI	200 <*>	-	-	60	20	
197	Места отделки металла, разметки и маркировки	-"	-"	IIIб	300	1000	150	40	20/15	
198	Места контроля листов и прокатанного металла	На осматриваемой поверхности	-"	IIб	-	3000	300	20	10	
199	Станки фрезерные, сверлильные	На лампах, ручках, кнопках	Вертикальная	IVб	200	-	-	40	20	
	Цеги сварных труб больших диаметров (более 250 мм) из листового металла									
200	Листоукладчики, места укладки листов	На полу	Горизонтальная	VI	150	-	-	60	20	
201	Места маркировки листов, осмотра листов и качества шва, инспекционная решетка	На рольганге, на шве, на трубе	Горизонтальная	IIIa	-	2000	200	40	20/15	
202	Правильные	На шкале ма-	Вертикальная	IVa	200	-	-	40	20	

	машины, кромкострогальные станки, столы наружной сварки, приварки планок, столы внутренней сварки	нометра, на резцах, на шкалах приборов, сварочной головке, на внутренней поверхности трубы									
203	Правильные машины	На циферблате нажимного устройства	---	IIIг	200	400	150	40	20/15		
204	Ножницы	На ножах	В плоскости расположения объектов	VI	200 <*>	-	-	60	20		
205	Кромкозагибочные станы	На листе	Вертикальная	Vб	150	-	-	40	20		
206	Механизмы подачи заготовок, подъемные рольганги, гидравлический пресс	На заготовке	---	Vв	150	-	-	40	20		
207	Стол наружной и внутренней сварки	На шве	Горизонтальная	VII	200	-	-	40	20		
208	Трубообрезные и гратоснимающие станки, места обрезки труб, на инспекционной решетке	В зоне резания, на трубе	В плоскости резания, вертикальная	IIIв	300	750	150	40	20/15		
209	Цехи сварных труб (диаметром менее 250 мм)	Лентоправильные машины, гидропрессы испытания труб	В месте заводки ленты, на трубе	Горизонтальная	Va	200	-	-	40	20	При производстве труб диаметром 15 мм и менее нормированная освещенность повышается на 1 ступень по шкале освещенности СНиП II-4-79
210	Дисковые ножницы	На ножах	Вертикальная	VI	200 <*>	-	-	60	20		
211	Разматыватели, сварочные машины, линии по производству манжет	В месте заправки ленты, проволоки, в месте расположения оператора	---	Vб	150	-	-	40	20		
212	Цехи холодной прокатки и волочения труб	Станы холодной прокатки и волочения труб, трубообрезные станки, дисковые пилы	На валках, на головках волочильных оправок, на пилах	Вертикальная, горизонтальная	IVб	200	-	-	40	20	
213	Кулачковые, валковые правильные станы	На кулачках, на валках	Вертикальная	Vб	150	-	-	40	20		
214	Инспекционные столы	---	---	IIIб	300	1000	150	40	20/15		

	Цехи литых труб									
215	Разметочные столы	На столах	Горизонтальная	IIв	-	2000	200	20	20/10	
216	Аппараты для приготовления формовочных смесей, места машинной формовки стержней, участки сборки кристаллизаторов	На оборудовании	Горизонтальная	Vв	150	-	-	40	20	
217	Конвейеры для подачи и распределения смесей, сушильные печи, кабины для промывки ванн для обезжиривания, нейтрализации, хромирования труб	На ленте, на фронте сушила, на ванне	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	20	
218	Места ручной формовки стержней	На столах	-"	Va	200	-	-	40	20	
219	Верх кристаллизатора в заливочном отделении, корпуса изложниц в отделении центробежного литья труб	В зоне заливки, на металле	-"	VII	200	-	-	40	20	
220	Подшивчики, станки для продувки труб, травильные ванны	На столе, на оборудовании, на вальках	-"	VI	150	-	-	60	20	
221	Рольганги, отделение асфальтирования труб	На рольганге, на полу	-"	VI	200 <*>	-	-	60	20	
222	Инспекционные участки	На стеллажах	-"	IIIa	-	2000	200	40	20/15	
223	Аппаратура на щитах	На приборах	В месте расположения приборов	IVг	150	-	-	40	20	
Мастерские по ремонту и изготовлению трубопрокатного оборудования										
224	Шлифовальные, токарные, полировальные станки	На обрабатываемой поверхности	В зоне обработки	IIг	-	1000	150	20	20/10	
Метизное производство										
225	Производство проволоки Травильное отделение для периодического травления проволоки	0,8 м от пола на ванне	Горизонтальная	VI	200 <*>	-	-	60	20	
226	Отделение периодического отжига проволоки в	0,8 м от пола, на уровне проволоки, на ван-	-"	Vб	150	-	-	40	20	

	мотках, шах- тные, колпа- ковые печи, агрегаты не- прерывной термообра- ботки и тра- вления про- волоки диа- метром более 1,6 мм, от- деление пе- риодического покрытия, правильно- обрезные станки в от- делениях от- делки прово- локи	не, на лет- ках								
227	Агрегаты непрерывной термообра- ботки и травления проволоки диаметром от 0,4 до 1,6 мм	На агрега- тах, на уровне про- волоки	""	IVб	200	-	-	40	20	
228	То же, диа- метром менее 0,4 мм	""	""	IIб	-	3000	300	20	20/10	
229	Агрегаты ла- тунирования, оцинкования, омеднения, лужения про- волоки диа- метром более 0,5 мм	""	""	IVб	200	-	-	40	20	
230	То же, диа- метром менее 0,5 мм	""	""	IIб	-	2000	200	20	20/10	
231	Волоочильные станы грубо- го и средне- го волоче- ния, наждач- ные станки	На фильерах, на круге	Вертикальная, горизонталь- ная	Vв	150	-	-	40	20	
232	Стационарные сварочные аппараты	На шве	Горизонталь- ная	Vб	150	-	-	40	20	
233	Волоочильные станы тонко- го волоче- ния, наждач- ные станки	На фильерах, на круге	Вертикальная	IVв	200	-	-	40	20	
234	Стационарные сварочные аппараты, намоточные станки	На шве, на уровне про- волоки	Горизонталь- ная	IVв	200	-	-	40	20	
235	Волоочильные станы тон- чайшего во- лочения, наждачные станки, на- моточные станки	На фильерах, на круге, на уровне про- волоки	Вертикальная, горизонталь- ная	IIИв	300	750	150	40	20/15	
236	Волоочильные станы наи- тончайшего волочения	На фильерах	Вертикальная	IIв	-	2000	200	20	20/10	
237	Намоточные станки	На уровне проволоки	Горизонталь- ная	IIб	-	3000	300	20	20/10	
238	Волоочильные машины для микроволоче-	На фильерах	Вертикальная	IV	-	2500	250	20	20/10	

[illegible]

250	Прессовые отделения холодной и горячей высадки	На станках, проволоке, 0,8 м от пола	Горизонтальная	IVб	200	-	-	40	20	
251	Отделение консервации, упаковочное отделение	На изделии	""	Vб	150	-	-	40	20	
252	Участки предварительной обработки компонентов, смесительные отделения бегунов, площадки обслуживания в отделениях приготовления жидкого стекла, места обработки ферросплавов, мельницы, классификаторы, грохоты, сушильное оборудование	На полу, на оборудовании, 0,8 м от пола	""	VI	150	-	-	60	20	
253	Площадки автоматических весов, места загрузки прессов маской, брикетами, проволокой, места упаковки электродов	На оборудовании, на цилиндрах и брикетах, на столах	""	Vб	150	-	-	40	20	
254	Транспортеры компонентов, помещение сепараторов, вентиляции, фильтров	На ленте, на полу	""	VIIIб	50	-	-	-	-	
255	Места контроля качества обмазки и зачистки концов, места загрузки печей и укладки электродов в рамки и стопы, столы развески, отбраковки и сортировки электродов	На транспорте, на полу, на столах	""	IVб	200	-	-	40	20	
Производство холоднокатаных стальных лент										
256	Разматыватель полосы металла, стыкосварочные машины, клетки станов холодной прокатки и дрессировки лент, моталки, привод, оборудование смазки и др. вспомогательные механизмы, лентоправильные машины, разматыватели, моталки нож-	На оборудовании, на рулоне, на барабанах	Горизонтальная	IVб	200	-	-	40	20	

	ниц продоль- ной резки									
257	Нажимные устройства прокатных станов, при- боры измере- ния толщины ленты	На цифербла- те, на шка- лах	В плоскости расположения приборов	IVг	150	-	-	40	20	
258	Дисковые но- жи	На ножах	Горизонталь- ная	IIIв	-	1000	150	40	20/15	
259	Моталки стан- ов плущения и прокатки профильных лент и под- ката	На барабанах	Горизонталь- ная	IVв	200	-	-	40	20	
260	Кромкошлифо- вальные станки, на- моточные устройства агрегатов полировки ленты, рабо- чие клетки, правильные устройства станов плу- щения и про- катки	На проволоке	-"-	IIIв	300	750	150	40	20/15	
261	Полироваль- ные барабаны и валки	На уровне ленты	-"-	Vб	150	-	-	40	20	
262	Вальцешлифо- вальные станки, пе- рематывающие станки, сто- лы ОТК в от- делениях покрытий	На обрабаты- ваемой по- верхности, на бараба- нах, на сто- ле	-"-	IIIб	300	1000	150	40	20/15	
Производство ленточных пружин										
263	Прессы рубки ленты, рабо- чие места по определению момента кру- чения пружин	На ножах, на столах	Горизонталь- ная	IIIг	200	-	-	40	20	
264	Наждачные станки, ра- бочие места у печей от- жига и кало- ризации	На круге, на щели и за- грузочном люке	Вертикальная, горизонталь- ная	Vб	150	-	-	40	20	
265	Рабочие мес- та штамповки отверстий, подгиба и полировки концов, вы- рубки и при- клейки нак- ладок, зане- воливания, формирования наружного конца, конт- роля пружин	На столах	Горизонталь- ная	IIб	-	3000	300	20	20/10	
266	Рабочие мес- та упаковки пружин	-"-	-"-	IIIв	300	750	150	40	20/15	
Производство стальных фасонных профилей										
267	Обдирно-шли- фовальные, фрезерно-от- резные, то- карные стан-	На изделии, на прессе, рольгангах, холодильнике	Горизонталь- ная	IVб	200	-	-	40	20	

268	ки, установ- ки горячего прессования Столы горя- чего проката	На валках	Вертикальная	IIIG	200	-	-	40	20	
Производство фильер										
269	Ограничные станки, ус- тановки электроиск- рового, электролити- ческого, ультразвуко- вого, меха- нического сверления алмазов, по- лировальные станки, сто- лы оптиче- ского контро- ля формы и размеров от- верстий, станки для заточки игл, станки для шлифовки и доводки от- верстий, настольные сверлильные станки	На изделии, на столе	Горизонталь- ная	IIБ	-	3000	300	20	20/10	
270	Рабочие мес- та запрес- совки алма- зов в оправ- ки, станки для обточ- ки оправок	На столе, на обрабатывае- мой поверх- ности	---	IIIБ	300	1000	150	40	20/15	
271	Приборы для определения минимального усилия воло- чения	На шкале прибора	Вертикальная	IVГ	150	-	-	40	20	
Производство железных порошков										
272	Оборудование для дробле- ния, измель- чения, гра- нулирования, прессования, грохочения, сепарации, усреднения порошка; площадки термических, электродуго- вых и др. печей, фас- очные и упаковочные отделения	На оборудо- вании, 0,8 м от пола	Горизонталь- ная	VI	150	-	-	60	20	
273	Миксер	На горловине миксера	---	VII	200	-	-	40	20	
Производство по переработке вторичных черных металлов										
274	Газовая рез- ка стального лома	На полу	Горизонталь- ная	VII	200	-	-	40	20	
275	Механическая обработка стального лома: ножницы, стружко- дробильные агрегаты,	На месте загрузки	---	VB	150	-	-	40	20	

	пакетировочные и брикетировочные прессы и т.п.									
276	Войный зал копра	На полу	-"-	Vб	150	-	-	40	20	
277	Склады металлолома:									
	открытые	-"-	-"-	XI	10	-	-	-	-	
	закрытые	-"-	-"-	VIIIa	75	-	-	60	20	
	резервные	-"-	-"-	-	20	-	-	-	-	
278	Пролет готовой продукции	-"-	-"-	VI	150	-	-	60	20	
Производство огнеупоров										
279	Склады сырья:									
	открытые	На полу	Горизонтальная	XII	5	-	-	-	-	Освещенность приведена для ламп накаливания
	закрытые	-"-	-"-	-	20	-	-	-	-	
280	Дробильное оборудование, мельницы, грохоты, сита, дозирочное отделение, сушильное отделение	На оборудовании	-"-	VI	150	-	-	60	20	
281	Транспортеры	На ленте	-"-	VIIIa	75	-	-	60	20	
282	Обжиговые печи:									
	в местах загрузки и выгрузки	На стенке печи	Вертикальная	VI	150	-	-	60	20	
	на смотровых окнах вдоль печей	На окне	Горизонтальная	VIIIa	75	-	-	60	20	
283	Прессовое оборудование, места ручной формовки	На оборудовании	-"-	Va	200	-	-	40	20	
284	Места контроля сырых и сортировки обожженных огнеупоров	На стеллажах	-"-	IIIa	-	2000	200	40	20	
285	Склады готовой продукции	На полу	-"-	-	20	-	-	-	-	Освещенность приведена для ламп накаливания

<*> Освещенность увеличена на 1 ступень из-за опасности травматизма.

<*> Коэффициент пульсации в виде дроби соответствует: в числителе значению для общего освещения в системе комбинированного; в знаменателе - значению для местного освещения в системе комбинированного.

Таблица 2

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№ п/п	Наименование помещений, рабочих мест	Освещенность, лк
1	2	3
	Коксохимическое производство	
1	Коксовые и пекококсовые батареи, коксовыталки- вающая машина, помещения насосов, трубчатые газовые холодильники, пиридиновая установка, обесфеноливающий скруббер, помещение компрес- соров, сухой сероочистки, места установки из- мерительных приборов	7
2	Помещение механизмов угольной башни, промежу- точные и концевые площадки, коридоры газопро- водов вдоль печей, площадки обслуживания обо- рудования	2
	Доменное производство	
3	Чугунная и шлаковая сторона цеха, летки, место заливки чугуна	10
4	Фурменная зона	7
5	Проходы вокруг печи, площадка около печи	2
	Производство ферросплавов	
6	Рабочие площадки, летки в местах гранулирова- ния ферросплавов и разлива	10
7	Пекоплавители	7
	Сталеплавильное производство	
8	Места заливки и слива миксера, площадки обслу- живания миксера, места загрузки печей, желоба для заливки чугуна, выпуска стали и шлака, разливочные площадки, промежуточный ковш и верх кристаллизатора УНРС, конвертер	10
9	Площадки обслуживания печей, УНРС, конвертер	7
	Прокатное производство	
10	Верх нагревательных колодцев, загрузочные ок- на, окна выгрузки методических печей, пути движения самосветящего металла, валки клетей прокатных станов, раскатные поля, холодильни- ки, ножницы, пилы, прессы горячей резки, не- прерывные листовые станы горячей прокатки, места выдачи листов из лудильных машин	10
11	Обжимные, заготовочные, сортовые, толсто- и среднелистовые станы	15
	Трубное производство	
12	Загрузочные окна секционных и методических пе- чей, окна для кантовки металла, выбрасыватель металла из печи, выходные стороны прошивных	10

	станов, сварочные машины, петлевые устройства, летучие ножницы калибровочных и редуционных станов, правильные машины, непрерывные станы наружной сварки, трубосварочные станы, печи предварительного обжига, места заливки в литейном отделении, корпуса изложниц, рольганги в отделении центробежного литья труб, прошивные станы, кромкострогальные станки, кромкозагибочные станки, на приборах	
	Метизное производство	
13	Травильные ванны, термотравильные агрегаты	10
	Производство железных порошков	
14	Миксер	10
	Производство огнеупоров	
15	Шахтные, обжиговые и др. печи	10

Таблица 3

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА И СРОКИ ОЧИСТКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

№ п/п	Наименование помещения	Коэффициент запаса	Сроки очистки светильников, в год
1	2	3	4
1	Литейные дворы доменных цехов, помещения коксовых батарей, коксо-сортировки, помещения производства агломерата и железных порошков, дробильные, шихтовочные отделения огнеупорного производства, места формовки кирпичей	2	18
2	Мартеновские, конвертерные, электросталеплавильные цехи, цехи горячего проката, помещения по вторичной переработке металла, скрапные пролеты прокатных цехов, растворные отделения непрерывного травления, машины покрытия листов тальком, отделения холодильников и отделочные пролеты трубных цехов, цехи сварки труб, цехи холодного проката и волочения труб, помещения мельниц, классификаторов, дозирочные отделения, склады шихты и формовочных материалов, смолопегонные цехи и т.п.	1,8	6
3	Вальцешлифовальные мастерские, мастерские по ремонту и изготовлению трубопрокатного инструмента, цехи по производству проволоки, металлической сетки и т.п.	1,5	4

4	Места наружной установки коммуникаций, открытые склады продуктов, железнодорожные пути	1,5	1
---	--	-----	---
