# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

### ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

### КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Occupational safety standards system. Noxious substances.

Classification and general safety requirements

#### **ΓΟCT 12.1.007-76\***

Список изменяющих документов (в ред. Изменения N 1, утв. в сентябре 1981 года, Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

Группа Т58

Введен впервые

Срок введения 1 января 1977 года

Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта от 18.07.85 N 2277, срок действия продлен до 01.01.91.

Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1981 г. (ИУС N 12-81).

Настоящий стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении.

Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные и биологические вещества (сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т.п.).

Термины и пояснения к ним приведены в Приложении. (абзац в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

- 1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:
  - 1-й вещества чрезвычайно опасные;
  - 2-й вещества высокоопасные;
  - 3-й вещества умеренно опасные;
  - 4-й вещества малоопасные.
- 1.2. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице.

Наименование	Норма для класса опасности			
показателя	1-го	2-го	3-го	4-го
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны,				
мг/м3 Средняя смер- тельная доза при введении в желу-	Менее 0,1	0,1 - 1,0	1,1 - 10,0	Более 10,0
док, мг/кг Средняя смер- тельная доза при	Менее 15	15 - 150	151 - 5000	Более 5000
нанесении на кожу, мг/кг Средняя смер- тельная концентра-	Менее 100	100 - 500	501 - 2500	Более 2500
ция в воздухе, мг/м3 Коэффициент возможности ингаляционного	Менее 500	500 - 5000	5001 - 50000	Более 50000
отравления (КВИО) Зона острого	Более 300	300 - 30	29 - 3	Менее 3
действия Зона хроничес-	Менее 6,0	6,0 - 18,0	18,1 - 54,0	Более 54,0
кого действия	Более 10,0	10,0 - 5,0	4,9 - 2,5	Менее 2,5

1.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

#### 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. На предприятиях, производственная деятельность которых связана с вредными веществами, должны быть:

разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при производстве, применении и хранении вредных веществ;

выполнены комплексы организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических мероприятий.

2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами должны предусматривать:

замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих способов переработки пылящих материалов - мокрыми;

выпуск конечных продуктов в непылящих формах;

замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива - газообразным;

ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных продуктах;

применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт человека с вредными веществами;

выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации);

рациональную планировку промышленных площадок, зданий и помещений;

применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, рекуперацию вредных веществ и очистку от них технологических выбросов, нейтрализацию отходов производства, промывных и сточных вод;

применение средств дегазации, активных и пассивных средств взрывозащиты и взрывоподавления;

контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями п. 4.1;

включение в стандарты или технические условия на сырье, продукты и материалы токсикологических характеристик вредных веществ;

включение данных токсикологических характеристик вредных веществ в технологические регламенты;

применение средств индивидуальной защиты работающих;

специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с вредными веществами;

разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными вредными веществами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи пострадавшим при отравлении.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3.1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для использования при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, а также для предупредительного и текущего санитарного надзора.

Пункт 3.2 исключен. - Изменение N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

- 3.3. Содержание в организме вредных веществ, поступающих в него различными путями (при вдыхании, через кожу, через рот), не должно превышать биологических предельно допустимых концентраций (ПДК).
- (п. 3.3 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)
- 3.4. На период, предшествующий проектированию производств, должны временно устанавливаться ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опасности. В отдельных случаях, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, допускается при проектировании производства использование ОБУВ величиной не менее 1 мг/м3 в воздухе рабочей зоны (умеренно и малоопасные вещества). В остальных случаях ОБУВ не должны применяться при проектировании производства.

ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих с условиями труда.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.5. В соответствии с устанавливаемыми ПДК или ОБУВ вредных веществ должны разрабатываться методы их контроля в воздухе рабочей зоны.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

4.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

4.2 - 4.4. (Исключены, Изм. N 1).

# ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ (наименование и степень обязательности Приложения в ред. Изменения N 2,

утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 625)

Термин	Определение		
Вредное вещество	Вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений		
Рабочая зона	По ГОСТ 12.1.005-88		
(в ред. Изменения N 2, 28.03.1990 N 625)	утв. Постановлением Госстандарта СССР от .		
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны	по гост 12.1.005-88		
(в ред. Изменения N 2, 28.03.1990 N 625)	утв. Постановлением Госстандарта СССР от		
Средняя смертельная доза при введении в	Доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в желу-		
желудок Средняя смертельная концентрация в воздухе	док Концентрация вещества, вызывающая ги- бель 50% животных при двух - четырехчасо- вом ингаляционном воздействии		
Средняя смертельная доза при нанесении на	Доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном нанесении на		
КОЖУ	кожу		
Коэффициент возмож- ности ингаляционного отравления	Отношение максимально достижимой кон- центрации вредного вещества в воздухе при 20 °C к средней смертельной концентрации вещества для мышей		
Зона острого действия	Отношение средней смертельной концентрации вредного вещества к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций		
Зона хронического	Отношение минимальной (пороговой) кон-		
действия	центрации, вызывающей изменение биологи- ческих показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспосо- бительных физиологических реакций, к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей вредное действие в хроническом эксперименте по 4 ч, пять раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев		
Тест экспозиции	Биологическая ПДК - уровень вредного вещества (или продуктов его превращения) в организме работающего (кровь, моча, выдыхаемый воздух и др.) или уровень биологического ответа (содержание		

метгемоглобина, активность холинэстеразы

и др.) наиболее поражаемой системы организма, при которой непосредственно в процессе воздействия или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений не возникает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, определяемых современными методами исследования.

28.03.1990 N 625)

(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от