Введен Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 29 января 1975 г. N 234

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

МАНОМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ И САМОПИШУЩИЕ С ИНТЕГРАТОРАМИ ГСП

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

State system for ensuring the uniformity of measurements.
Indicating and recording pressure gange
with integrators of SSI. Methods of verification

ГОСТ 8.146-75* (СТ СЭВ 4382-83)

Список изменяющих документов (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1984 г.)

Группа Т88.1

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 января 1975 г. N 234 срок действия установлен

с 1 января 1976 года

Переиздание (октябрь 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1984 г. (ИУС 9-84).

Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие и выпускаемые в комплекте со вторичными приборами дифференциальные манометры (дифманометры) по ГОСТ 18140-77 с верхними пределами измерений не более 6,3 кгс/см² (0,63 МПа) и не менее 10 кгс/м² (100 Па), применяемые в системе контроля и управления производственными процессами в качестве дифманометров-расходомеров и дифманометров-перепадомеров.

Стандарт устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок дифманометров, а также встроенных в них интеграторов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4382-83. (Измененная редакция, Изм. N 1).

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться следующие операции: внешний осмотр (п. 4.1); опробование (п. 4.2); определение метрологических параметров (п. 4.3); определение скорости перемещения диаграммы (п. 4.4); проверка самопишущего устройства (п. 4.5); определение погрешности интегратора (п. 4.6).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны применяться следующие средства поверки:

грузопоршневой манометр МП-2,5 и МП-6 по ГОСТ 8291-83;

образцовый пружинный манометр МО по ГОСТ 6521-72;

грузопоршневой мановакуумметр МВП-2,5 класса точности 0,05;

пределы измерений -1,0 - 0 - 2,5 кгс/см 2 (-0,10 - 0 - 0,25 МПа);

автоматический задатчик давления АЗД-2,5 класса точности 0,05;

пределы измерений 0,1 - 1,0; 0,1 - 1,6; 0,2 - 2,5 кгс/см² (0,01 - 0,1; 0,01 - 0,16; 0,02 - 0,25 МПа);

жидкостный компенсационный микроманометр с концевыми мерами длины МКМ по ГОСТ 11161-84;

жидкостный компенсационный микроманометр с микрометрическим винтом МКВ по ГОСТ 11161-84;

жидкостный многопредельный микроманометр с наклонной трубкой ММН класса точности 0,6 по ГОСТ 11161-84;

весовой колокольный микроманометр МВК по ГОСТ 11161-84; секундомер класса 1 по ГОСТ 5072-79.

2.2. Допускается применение находящихся в эксплуатации (приложение 1) средств поверки, прошедших метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы и удовлетворяющих по точности требованиям п. 4.4.2.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

- 3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия и выполняться следующие подготовительные работы.
- 3.2. Изменение давления должно соответствовать требованиям ГОСТ 18140-77 без перехода за поверяемое значение. Среда, передающая давление, воздух или нейтральный газ.
- 3.3. Образцовые пружинные манометры МО, предназначенные для установки с их помощью заданных расчетных перепадов давления, должны быть предварительно поверены при расчетных значениях давления.
- 3.4. При использовании грузопоршневого манометра МП-6 между ним и поверяемым дифманометром должно быть установлено разделительное устройство, предохраняющее поверяемый прибор от попадания в него масла. Уровень жидкости в разделительном устройстве должен находиться в плоскости торца поршня. Значения высоты столба ртути и воды жидкостных образцовых манометров, соответствующих давлению 1 кгс/см² (0,1 МПа), приводятся в приложении 2.
- 3.5. Допускается проводить поверку дифманометров по условной шкале (диаграмме); по специальным отметкам, нанесенным предприятием-изготовителем на циферблате; допускается проводить поверку самопишущих дифманометров при неподвижной диаграмме.
- 3.6. Дифманометр перед проведением поверки должен быть выдержан в нерабочем состоянии в соответствии с требованиями ГОСТ 18140-77.
- 3.7. Герметичность системы, состоящей из соединительных линий и образцовых приборов, проверяется давлением, равным верхнему пределу измерений поверяемого дифманометра.

Система считается герметичной, если после выдержки в течение 3 мин падение давления не превысит 1% от верхнего предела измерений в минуту при рабочем давлении в течение последующих 2 мин.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

- 4.1. Внешний осмотр
- 4.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие дифференциальных манометров следующим требованиям:

приборы не должны иметь повреждений и дефектов, при наличии которых не может быть

допущено их применение;

маркировка приборов должна соответствовать требованиям ГОСТ 18140-77.

Примечание. На приборах, выпущенных до введения ГОСТ 18140-72, допускается иная маркировка.

4.2. Опробование

- 4.2.1. Стрелку (перо) дифманометров, снабженных корректором нуля, перед началом поверки при отсутствии перепада давления устанавливают на нулевую отметку шкалы (нулевую линию диаграмм).
- 4.2.2. Стрелка (перо) дифманометров, не имеющих корректора нуля, при отсутствии перепада должна устанавливаться на нулевую отметку с отклонением, не превышающим установленного в ГОСТ 18140-77.
- 4.2.3. Проверка герметичности между плюсовой и минусовой камерами измерительного блока производится до определения основной погрешности. При минусовой камере, сообщенной с атмосферой, в плюсовой камере дифманометра создается избыточное давление, равное предельному номинальному перепаду давления (при сумме абсолютных значений пределов измерений), и выдерживают прибор в течение 10 мин, поддерживая это давление. Отключают прибор от устройства, создающего давление. Прибор считают герметичным, если в течение 15 мин изменение давления при изменении температуры окружающей среды не превышает значений, указанных в таблице.

Верхний пред	ел измерения	Допускаемое	Допускаемое изменение
кгс/см² (ПА)	кгс/см² (МПа)	изменение температуры в процессе поверки, °C	пневматического давления в % от установленного значения
10 (100) 16 (160) 25 (250)		0,3	45
40 (400) 63 (630)			25
100 (1000) 160 (1600)			15
250 (2500) 400 (4000)			7
630 (6300) 1000 (10000)			3
1600 (16000) 2500 (25000)		0,5	1,5
	0,4 (0,04)		1,0
	0,63 (0,063) 1,00 (0,100) 1,60 (0,160) 2,50 (0,250) 4,00 (0,400)		0,5
	6,30 (0,630)	1,0	

Примечания:

- 1. Изменения температуры и давления должны иметь одинаковые знаки.
- 2. При изменении температуры менее указанного в таблице допускаемое изменение давления должно быть уменьшено в том же отношении.
 - 4.3. Определение метрологических параметров
- 4.3.1. Основную погрешность определяют установкой стрелки (пера) дифманометра на поверяемую отметку (отсчетную линию диаграммы), соответствующую номинальному перепаду давления по образцовому прибору, или установкой по образцовому прибору действительного значения перепада давлений и отсчета показаний по шкале (диаграмме) поверяемого прибора.

Примечание. Определение основной погрешности установкой действительного значения перепада давления по образцовому прибору при отсчете показаний по шкале (диаграмме) поверяемого прибора производят только в том случае, когда отсчетное устройство поверяемого дифманометра обеспечивает погрешность отсчитывания не более $^1/_5$ предела допускаемой основной погрешности.

4.3.2. При выборе образцовых средств для определения погрешности показаний поверяемого дифманометра должно соблюдаться следующее условие

$$\Upsilon_0 \le c \Upsilon$$
 , (1)

где Υ и Υ_0 - пределы допускаемой основной погрешности образцового и поверяемого приборов при давлении, соответствующем поверяемой отметке шкалы (отсчетной линии диаграммы), выраженные в одних и тех же единицах;

C - коэффициент запаса точности, равный $^{1}/_{4}$.

Допускается с разрешения органов Госстандарта СССР применять $c = \frac{1}{3}$.

- 4.3.3. Основную погрешность определяют сравнением действительного перепада давления, соответствующего поверяемой отметке, с показаниями поверяемого прибора.
- 4.3.4. Расчетные значения перепада давления $h_{\rm p}$ для дифманометров-расходомеров со шкалой (диаграммой), равномерной по расходу, определяют по формуле

$$h_{\rm p} = \left(\frac{N}{N_{\rm max}}\right)^2 \cdot h_{\rm max} \, , \, (2)$$

где h_{max} - предельный перепад давления номинальный;

 N_{max} - верхний предел измерений дифманометра-расходомера;

N - показание по шкале (диаграмме).

4.3.4.1. Расчетные значения перепада давления $\Delta P_{
m p}$, Па, для дифманометров-уровнемеров определяют по формуле

$$\Delta P_{\rm p} = N \rho g$$
 ,

где N- показание по шкале (диаграмме) дифманометра-уровнемера, м;

 ρ - плотность измеряемой среды, кг/м³;

q - нормальное ускорение, м/ c^2 .

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

4.3.5. Определение основной погрешности дифманометров должно производиться не менее чем при пяти значениях перепада давления, равномерно распределенных в диапазоне измерений, в том числе на отметках, соответствующих 30 и 100% предельного перепада давления. Поверку

приборов производят вначале при плавно возрастающем, а затем при плавно убывающем перепаде давления.

Примечание. Поверку дифманометров с верхним пределом измерений 6,3 кгс/см 2 (0,63 МПа) допускается производить при перепаде давления 6 кгс/см 2 (0,6 МПа).

4.3.6. Пределы допускаемой основной погрешности дифманометров должны соответствовать ГОСТ 18140-77.

Основная погрешность дифманометра не должна превышать при первичной поверке 0,8 K, при периодической поверке - 1 K, где K - класс точности прибора.

Примечание. Для дифманометров-расходомеров при первичной поверке при значениях расхода 30 и 40% (или близких к ним) допускается основная погрешность, не превышающая К.

4.3.7. Вариация показаний, определяемая при каждом поверяемом значении перепада давления, кроме значений, соответствующих нулю и верхнему пределу измерений, не должна превышать значений, установленных ГОСТ 18140-77. Вариацию определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 18140-77.

Невозвращение после поверки стрелки (пера) к нулевой отметке (отсчетной линии) не должно превышать значений, установленных ГОСТ 18140-77.

- 4.3.8. У многострелочных (многозаписных) дифманометров погрешность и вариацию определяют отдельно по каждой стрелке (перу) прибора.
- 4.3.9. При поверке дифманометра установкой стрелки (пера) на поверяемую отметку (отсчетную линию диаграммы), соответствующую номинальному значению перепада давления по образцовому прибору для дифманометров-расходомеров с именованной и условной шкалой (диаграммой) при линейной зависимости между расходом и показаниями дифманометров-расходомеров с неравномерными шкалами (диаграммами) и дифманометров-перепадомеров основную погрешность Υ в % определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 18140-77.

Примечание. В справочном приложении 3 приводится упрощенная формула для определения допускаемых отклонений от расчетного значения перепада давления.

4.3.10. При поверке дифманометра установкой по образцовому прибору действительного значения перепада давления и отсчета показаний по шкале (диаграмме) поверяемого прибора основную погрешность Υ в % определяют по формулам

для дифманометров-расходомеров с именованными шкалами

$$\Upsilon = \frac{N - N'}{N_{\text{max}}} \cdot 100; (3)$$

для дифманометров-перепадомеров с именованными шкалами

$$\Upsilon = \frac{N - N'}{h_{\text{max}}} \cdot 100; (4)$$

для дифманометров-расходомеров и дифманометров-перепадомеров с условной (100%-ной) шкалой

$$\Upsilon = N - N'$$
, (5)

где N - поверяемая отметка шкалы (диаграммы).

- 4.4. Определение погрешности скорости перемещения диаграммы
- 4.4.1. Погрешность скорости перемещения диаграммы с приводом от часового механизма и с пневматическим приводом определяют по секундомеру, с приводом от синхронного двигателя по

электрическим часам, работающим синхронно с частотой тока в сети.

- 4.4.2. Погрешность скорости перемещения диаграмм не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 18140-77.
- 4.4.3. Погрешность определяют следующим образом. Включают привод диаграммы. В момент нахождения пера на линии времени наносят пером отметку на диаграмму и отсчитывают показания секундомера (электрических часов). В момент нахождения пера на линии времени, отстоящей от первой отмеченной линии на интервал времени τ , наносят пером вторую отметку и второй раз отсчитывают показания секундомера (электрических часов). На дисковой диаграмме отметки наносят на отсчетной линии верхнего предела измерений. Расчетный интервал времени τ в часах принимают равным

$$\tau = \frac{100 \cdot \Delta \tau}{\delta} \, , \, (6)$$

где Δau - интервал времени, равный 0,2 цены деления линии времени диаграммного диска или диаграммной ленты, ч;

- δ предел допускаемой погрешности скорости перемещения диаграммы, %.
- 4.4.4. Погрешность скорости перемещения диаграммной ленты или диска δ' определяют по формуле

$$\delta' = \frac{\tau - \tau_{_{\mathrm{II}}}}{\tau} \cdot 100 \text{ , (7)}$$

- 4.5. Проверка самопишущего устройства
- 4.5.1. Для проверки самопишущего устройства в приборе отключают от привода механизм для передвижения диаграммы.
- 4.5.2. Линии записи на неподвижной диаграмме при изменении перепада давления от нуля до верхнего предела измерений и от верхнего предела измерений до нуля должны совпадать с отсчетными линиями времени диаграммы, отклонение от отсчетной линии не должно превышать значений, установленных ГОСТ 18140-77. Правильность линии записи проверяют измерением расстояния между каждым концом линии, прочерченной пером при изменении перепада давления и нанесенной на диаграмму линией времени.
- 4.5.3. Линии записи, нанесенные неподвижным пером по движущейся диаграмме, должны совпадать с отсчетной линией измеряемой величины (расход, перепад давления), отклонение записи от отсчетной линии не должно превышать значений, установленных ГОСТ 18140-77.

Совпадение линий записи на движущейся диаграмме проверяют при трех значениях измеряемой величины, соответствующих нулевому значению, половине верхнего предела измерения и верхнему пределу измерений или близким к ним, передвигая диаграмму при каждом значении измеряемой величины; при этом дисковая диаграмма должна совершать полный оборот, а ленточная - перемещаться не менее чем на 200 мм.

- 4.5.4. Линии записи должны быть сплошными, толщиной не более 0,6 мм.
- 4.5.5. У многозаписных дифманометров с одним полем для записи показаний перья должны отстоять друг от друга на расстоянии, установленном ГОСТ 18140-77.
 - 4.6. Определение погрешности показаний интегратора
- 4.6.1. Показания интегратора при его поверке отсчитывают по отсчетному устройству и дополнительному устройству для отсчета дробных значений. Погрешность должна соответствовать требованиям ГОСТ 18140-77.
- 4.6.2. При поверке интегратора стрелка (перо) устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 18140-77. При поверке интеграторов с приводом от синхронного двигателя применяются

электросекундомеры, работающие с частотой тока в сети; при поверке интеграторов с приводом от часового или пневматического механизма - секундомеры.

При поверке интеграторов дискретного действия после установки стрелки (пера) на поверяемую отметку механизм интегратора устанавливают в положение начала цикла интегрирования.

Допускается показания интегратора отсчитывать без его выключения.

4.6.3. Минимальную продолжительность работы интегратора при поверке t_{\min} в минутах, обусловленную погрешность отсчета, при поверяемом значении расхода N вычисляют по формуле

$$t_{\min} = \frac{50000n}{M'_{\max}}$$
, (8)

где n - погрешность отсчитывания по дополнительному устройству, равная цене деления, если длина деления не менее 1 мм, и 0,5 цены деления, если длина деления равна или более 1 мм;

 $M_{\rm max}$ - расчетная разность показаний интегратора за час, соответствующая верхнему пределу измерений и установленная для данного типа интеграторов.

- 4.6.4. Требуемая минимальная продолжительность работы интегратора, обусловленная его конструктивными особенностями, выбирается кратной периоду минимально необходимого числа оборотов элементов кинематической цепи механизма интегратора, при котором происходит компенсация кинематических погрешностей.
- 4.6.5. Погрешность интегратора определяют при значениях расхода, составляющих 30, 50, 75 и 100% верхнего предела измерений или близких к ним при возрастающем и убывающем значениях перепада. Основная погрешность интеграторов должна соответствовать ГОСТ 18140-77.
- 4.6.6. При определении действительной разности показаний, соответствующей заданной продолжительности интегратора при поверяемом значении расхода, погрешность показаний интегратора $\Upsilon_{\rm N}$ вычисляют по формуле

$$\Upsilon_{\rm N} = \left(\frac{M}{M_{\rm max}} - \frac{N}{N_{\rm max}}\right) \cdot 100$$
. (9)

При определении действительной продолжительности работы интегратора, необходимой для достижения расчетной разности, соответствующей поверяемому значению расхода, погрешность показаний интегратора $\Upsilon_{\rm N}$ вычисляют по формуле

$$\Upsilon_{\rm N} = \frac{t-t'}{t} \cdot \frac{N}{N_{\rm max}} \cdot 100$$
, (10)

где $M_{\rm max} = \frac{M_{\rm max}' \cdot t}{60}$ - расчетная разность показаний интегратора за заданную продолжительность времени работы;

t- заданная продолжительность работы интегратора (время поверки), мин;

t' - действительная продолжительность работы интегратора, мин.

Расчетную разность показаний интегратора $M_{
m p}$ вычисляют по формуле

$$M_{\rm p} = \frac{1}{60} M'_{\rm max} t \frac{N}{N_{\rm max}}$$
 . (11)

- 5.1. При положительных результатах первичной поверки в паспорте (или документе, его заменяющем) производится запись о годности дифманометра к применению с указанием даты поверки, которая заверяется в установленном порядке.
- 5.2. При положительных результатах периодической поверки в эксплуатационном паспорте (или документе, его заменяющем) производят запись о годности дифманометра с указанием даты поверки, заверяют ее подписью поверителя и оттиском поверительного клейма.
- 5.3. Запись в эксплуатационном паспорте (или документе, его заменяющем) результатов ведомственной поверки заверяют в порядке, установленном органом ведомственной метрологической службы.
- 5.4. Дифманометры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, не допускаются к выпуску из производства и ремонта и к применению.

Примечание. В справочном приложении 4 приводятся формы протокола для записи результатов поверки.

Приложение 1

СРЕДСТВА ПОВЕРКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Жидкостный манометр с оптическим отсчетом и ртутным заполнением типа ОМО-1, классы точности 0,15; 0,30; пределы измерений 0 - 800 мм рт. ст. (0 - 0,107 МПа);

переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров: ППР-1, класс точности 0,3, пределы измерений избыточного давления 0,1000 мм вод. ст. (0 - 0,01 МПа), 0 - 1000 мм рт. ст. (0 - 0,135 МПа); ППР-2М, класс точности 0,3, пределы измерений избыточного давления 0 - 1000 мм вод. ст. (0 - 01 МПа), 0 - 1000 мм рт. ст. (0 - 0,135 МПа), вакуумметрического давления 760 мм рт. ст. (0,102 МПа);

контрольный ртутный манометр с дистанционным отсчетом МКД, классы точности 0,1; 0,2, пределы измерений 0 - 1,0; 0 - 1,6 кгс/см² (0 - 0,1; 0 - 0,16 МПа);

автоматический контрольный задатчик АКЗ-1, класс точности 0,1, пределы измерений 0,1 - 1,6 кгс/см 2 (0,01 - 0,16 МПа);

контрольный цифровой манометр КМЦ-1,6, класс точности 0,1, пределы измерений 0 - 1,6 кгс/см 2 (0 - 0,16 МПа);

грузосильфонный дифференциально-трансформаторный манометр контрольный МКБ, классы точности 0,10; 0,16; 0,25, пределы измерений от 0 - 0,25 до 0 - 0,3 кгс/см 2 (от 0 - 0,025 до 0 - 0,63 МПа) по ряду R5 ГОСТ 8032-84;

электромеханический прецизионный манометр ПМ, классы точности 0,10, 0,16; 0,25, пределы измерений 0 - 1,0; 0,2 - 1,0 кгс/см² (0 - 0,1; 0,02 - 0,10 МПа);

электрический секундомер типа П-30М;

электрические часы, работающие синхронно с частотой тока питания.

ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОТЫ СТОЛБА РТУТИ И ВОДЫ ЖИДКОСТНЫХ ОБРАЗЦОВЫХ МАНОМЕТРОВ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДАВЛЕНИЮ 1 кгс/см² (0,1 МПа)

При использовании жидкостных образцовых манометров давление, равное 1 кгс/см 2 (0,1 МПа), создается столбом ртути высотой 738,2 мм или столбом воды высотой 10018 мм при нормальном ускорении свободного падения тела, равном 9,8066 м/с 2 , при нормальной температуре 20 °C.

Указанным значением высоты столба ртути или воды допускается пользоваться в диапазонах ускорений свободного падения тел $9,7970 - 9,8255 \text{ м/c}^2$ для приборов классов точности 0,5 и 1,0 при температуре 20 +/- 2 °C, для приборов классов точности 1,5 и 2,5 при температуре 20 +/- 5 °C.

При ускорении свободного падения тела, отличном от нормального, значение высоты столба ртути или воды определяют из равенства

$$h_{\rm H}g_{\rm H}=h_{\rm p}g_{\rm M}$$
,

где $h_{\!\scriptscriptstyle H}$ - высота столба жидкости при $g_{\!\scriptscriptstyle H}$, мм;

 $h_{\rm p}$ - расчетное значение высоты столба жидкости, мм;

 $g_{\rm H}$ - нормальное ускорение свободного падения тела, м/с²;

 $q_{\rm M}$ - ускорение свободного падения тела в месте поверки.

Приложение 3 Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИФМАНОМЕТРОВ-РАСХОДОМЕРОВ ПРИ ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РАСХОДОМ И ПОКАЗАНИЯМИ

Допустимые отклонения Δh от расчетного значения перепада давления определяются по формуле

$$\Delta h = \pm 0,02 h_{\text{max}} \gamma \frac{N}{N_{\text{max}}}.$$

Приложение 4 Справочное

			**	**	19	г.
поверки						
	(наиг	менование дифі	маномет	pa)		
принадлежащего _						
	(наименование	предприятия,	органи	изации,	учреждения)	
Тип				N		
Пределы измерени	 1Й	Клас	с точно	сти		
Образцовые прибо	ры					

ПРОТОКОЛ N

(тип, N	, верхний предел измерений)
(класс	точности)

Определение основной погрешности и вариации

Номинально е значение измеряемой величины	Расчетное значение перепада давления	перепада д показани	ное значение авления или е по шкале ого прибора	прибора в г нормируюш	поверяемого процентах от дего значения дах измерения	Вариация, % показаний
		Прямой ход	Обратный ход	Прямой ход	Обратный ход	
Предел д погрешно	цопускаемой ости	основной		аибольшая по ифманометра	ргрешность	
невозвра К нупр	ащение стре:	пки (пера)				

Таблица 2

Определение погрешности δ скорости перемещения диаграммы

Расчетный промежуток времени по диаграмме τ, ч	Промежуток времени по секундомеру (электрическим часам)	Погрешность скорости перемещения диаграммы δ , %
	τ _д ,ч	

Предел допускаемой п		
перемещения диаграмм	ш	_

Таблица 3

Определение погрешности интегратора $\Upsilon_{_{N}}$

	Первый отсчет		Второй отсчет		
оверяемое значение расхода	по счетчику	по секундомеру	по счетчику	по секундомеру	Погрешность $\Upsilon_{ m N}$
Предел допускаем погрешности	ой основно	й	Наибольша погрешнос		
Дифманометр годе	н, забрако	ван (указать	причины)		